

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1WVC531 (chassisnr: 3MDDJ6H550M326068)

Dit is een BTW auto



MAZDA 2 1.5 SKYACTIV-G HAKONÉ

Km-stand	105471 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1081 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Rood
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	25-09-2019	Aantal cilinders	4	Wielbasis	257 cm
		Vermogen	66 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	124 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Nee, ruikt naar rook
Voorstoelen beschadigd	: Ja, brandgat(en)		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
------	-----------------	-------	------	------

LV	3 mm	All weather	Overig	195/55 R16
RV	3 mm	All weather	Overig	195/55 R16
LA	4 mm	All weather	Michelin	195/55 R16
RA	4 mm	All weather	Michelin	195/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Scheur en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Dak
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Antenne
Omschrijving:
Manco
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Interieur
bestuurdersstoel
Omschrijving:
Brandgaten
Gegeven oplossing:
Herstellen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto