



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links





Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank





DEM A 2,35 6,70 2,35

15.12.2020	7118	AIC00009 2	2	9	1	90/6000	186
M1	AC		18	4395	19	1795	
3MVDM6WEADE112206	8		20	1540	G	-1422	
MAZDA			12	80	Q	-	
DM			V7	151	F1	1957	F2 1957
6WE			71	1052	72	980	73 -
ACW00			81	1052	82	980	83 -
			W1	79	W2	3750	W3 67
MAZDA CX-30			01	1300	02	600	S1 5 S2 -
MAZDA (J)			151	215/65R16 98H B C1			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.			152	215/65R16 98H B C1			
Kombilimousine			153				
715/2007*2018/1832AP			R	Rot	11	3	
EURO6 WLTP:AP;PI;CI M, N1 I			x	e13*2007/46*2041*06			
Hybr.Benzin/E			s	15.05.2020	17	K16	FV421442
0008	36AP	1998	21				
Datum zur Emissionsklasse: 16.12.2020*							

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Stoßfänger vorne unten links + rechts verschrammt





Bild 13 : Stoßfänger vorne unten links + rechts verschrammt



Bild 14 : Tür hinten rechts Zierleiste zerkratzt



Bild 15 : Tür hinten rechts Zierleiste zerkratzt



Bild 16 : Stoßfänger hinten links unten zerkratzt, Minderwert





Bild 17 : Türeinstieg vorne links, zerkratzt



Bild 18 : Türeinstieg vorne links, zerkratzt