

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
AIC GmbH Partner TÜV SÜD  
Obersteiner Straße 135A  
55606 Kirn

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Zustandsbericht

Protokollnummer: 38842371  
Auftrags-Nr / Referenz: 18921526  
Besichtigungsdatum: 11.03.2025

### Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model 3 Standard Reichweite Plus Hinterradantrieb		
<b>Kennzeichen</b>	WIL-EL 23	<b>Fahrgestellnummer</b>	5YJ3E7EA5MF896926
<b>Erstzulassung</b>	23.02.2021	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	131.440 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / AAZ 00018	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Deep Blue Metallic	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	88 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	02/2026
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Dunkelgrau-Anthrazit
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.014 kg
<b>Dokumente</b>	ZB I vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 4
<b>Vertragsnummer</b>	18921526	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	8mm / 8mm	i.O.
2	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht



<b>Bezeichnung</b>
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperre

## Sonderausstattung

<b>Bezeichnung</b>
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.000 kg
Lackierung: Metallic, Deep Blue

## Wertmindernde Faktoren

<b>Nr.</b>	<b>Bauteilgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Wertminderung
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - Smart Repair
3	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
4	Schweller rechts	Schweller (Wagenheberaufnahme hinten) - beschädigt - instandsetzen

## Gebrauchsspuren

<b>Nr.</b>	<b>Bauteilgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

## Fehlteile

<b>Fehlteil</b>
Rad/Reifen - Radblendensatz komplett
Summe (netto)

## Festgestellte Nachlackierungen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
AIC GmbH Partner TÜV SÜD  
Obersteiner Straße 135A  
55606 Kirn

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturerechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt
- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
AIC GmbH Partner TÜV SÜD  
Obersteiner Straße 135A  
55606 Kirn

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
AIC GmbH Partner TÜV SÜD  
Obersteiner Straße 135A  
55606 Kirn

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
AIC GmbH Partner TÜV SÜD  
Obersteiner Straße 135A  
55606 Kirn

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
AIC GmbH Partner TÜV SÜD  
Obersteiner Straße 135A  
55606 Kirn

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern



**Beschädigung #4:** Schweller rechts: Schweller (Wagenheberaufnahme hinten) - beschädigt - instandsetzen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
AIC GmbH Partner TÜV SÜD  
Obersteiner Straße 135A  
55606 Kirn

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #4:** Schweller rechts: Schweller (Wagenheberaufnah...  
hinten) - beschädigt - instandsetzen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
AIC GmbH Partner TÜV SÜD  
Obersteiner Straße 135A  
55606 Kirn

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links