

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Zustandsbericht

Protokollnummer: 38825654  
Auftrags-Nr / Referenz: 18923552  
Besichtigungsdatum: 07.03.2025

### Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
<b>Kennzeichen</b>	HH-ZB 300E	<b>Fahrgestellnummer</b>	5YJ3E7EC5MF903715
<b>Erstzulassung</b>	31.03.2021	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	44.829 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / AAS 00107	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Schwarz Uni	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Leistung / Hubraum</b>	155 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	12/2026
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.232 kg
<b>Dokumente</b>	ZB I vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/1	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 4
<b>Vertragsnummer</b>	18923552	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/55 R20 95Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Nexen	7mm / 7mm	i.O.
2	245/55 R20 95Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Nexen	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
 M.R. GmbH  
 Poppenbütteler Bogen 31a  
 22399 Hamburg

**Empfänger**  
 Backoffice  
 Santander Consumer Leasing GmbH  
 Santander-Platz 1  
 41061 Mönchengladbach



#### Bezeichnung

Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperre

#### Sonderausstattung

##### Bezeichnung

Lackierung: Uni

#### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - Smart Repair
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Seitenwand (Orangenhaut) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren
6	Seitenwand links	Seitenwand (Vogelkot Verätzung) - Lackmangel - lackieren

#### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube (Harz) - Lackmangel - kein Abzug
2	Fahrzeugdach	Dachholm links (Harz) - Lackmangel - kein Abzug

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Summe (netto)

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit angezeigt.
- Sonderausstattung ohne Gewähr
- Ganzjahresreifen Satz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Montierte Bereifung



**Abbildung 14:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Orangenhaut) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Orangenhaut) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Orangenhaut) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Orangenhaut) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Seitenwand (Vogelkot Verätzun...  
- Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Seitenwand (Vogelkot Verätzun...  
- Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Seitenwand (Vogelkot Verätzun...  
- Lackmangel - lackieren