



FORD Ranger

Ranger 2,0 l EcoBlue Autm.

FIN	6FPPXXMJ2PMB09889
Kilometerstand	12.366 km
Erstzulassungsdatum	12.07.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum 02.09.2025 09:41:33

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	6FPPXXMJ2PMB09889
Kilometerstand	12.366 km
Fahrzeugart	Pick-Up
Anzahl Türen	4
Erstzulassungsdatum	12.07.2021
Kraftstoffart	Diesel
Marke	FORD
Modell	Ranger
Gesamtanzahl der Sitze	5

Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik
Gänge	10
Interieurfarbe	Schwarz
Fahrzeugfarbe	Grau
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Nein
Polsterart	Leder und Alcantara

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja

Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung abnehmbar
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0

Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja


Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Nein	Navigation	Ja
Doppelkabine	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Nein
Einparkhilfe vorn	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	10,0 mm	Sonstige	285/70 R 17 116 S	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne	Rechts	10,0 mm	Sonstige	285/70 R 17 116 S	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Links	9,0 mm	Sonstige	285/70 R 17 116 S	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Rechts	9,0 mm	Sonstige	285/70 R 17 116 S	Ganzjahresreifen	Aluminium	-

Äußere Schäden



1 | Motorhaube

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Tür vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Heckklappe

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Radkastenverkleidung hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Geschätzter reduzierter Wert

1.930,58 €

Fahrzeugbilder

