

Voertuiggegevens

Merk **MAZDA** Kentekenplaat **H822KZ**
Model **CX-30** 1e **28/02/2020**
tenaamstelling
Versie **SKYACTIV-G 122**
Chassisnummer **JMZDM6WE600138453**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **78637**

Datum & plaats van inspectie

Datum 11/01/2025 11:57:40
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				615,25	-184,57	430,68
5581626 6	Kofferklep	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)	565,25	-169,57	395,68
5581626 4	Deksel/Dop	Ontbreekt	Vervangen	50,00	-15,00	35,00
5581626 5	Deurframe V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	615,25 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-184,57 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	430,68 €

Schades zonder groep

55816266 Kofferklep Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



55816264 Deksel/Dop Ontbreekt Vervangen



55816265 Deurframe V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

