

Voertuiggegevens

Merk **MAZDA** Kentekenplaat **J546KK**
Model **CX-30** 1e **29/08/2020**
tenaamstelling
Versie **SKYACTIV-X 180**
Luxury
Chassisnummer **JMZDM6WH600150052**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **94677**

Datum & plaats van inspectie

Datum 21/05/2025 11:42:12
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
61005579	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast
61005578	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
61005577	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61005579 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61005578 Motorkap Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)



61005577 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

