

Voertuiggegevens

Merk **MAZDA** Kentekenplaat **L668RJ**
Model **MX-30** 1e **15/07/2021**
tenaamstelling
Versie **E-SKYACTIV 145**
Comfort auto
Chassisnummer **JMZDR1WBJ00118092**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **7829**

Datum & plaats van inspectie

Datum 17/02/2025 11:53:51
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
57205537	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
57205538	Bumper A	Kras(sen)	Vervangen			Niet doorbelast
57205539	Dak	Chemische schade	Polijsten			Niet doorbelast
57205534	Storing	Geen of slechte werking	Diagnose			Niet doorbelast
57205535	Scherf V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
57205536	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

57205537 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



57205538 Bumper A Kras(sen) Vervangen



57205539 Dak Chemische schade Polijsten



57205534 Storing Geen of slechte werking Diagnose



57205535 Scherm V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



57205536 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

