

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1XJB492 (chassisnr: JMZGL691691705740)

Dit is een BTW auto



MAZDA 6 2.2 SKYACTIV-D

Km-stand	154820 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1628 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	13-01-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	275 cm
		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	141 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Adaptive, Connectiviteit optie_anders, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	☒ Onderhoudsboekje
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)	Achterbank beschadigd	: Ja, vlek(ken)

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	All weather	Overig	225/55 R17

RV	5 mm	All weather	Overig	225/55 R17
LA	5 mm	All weather	Hankook	225/55 R17
RA	5 mm	All weather	Hankook	225/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Dak

Omschrijving:

Roestplekjes

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Dak

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Achterklep

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Opgedrukt

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Scherf rechtsachter

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Parkeersensor lv

Omschrijving:

Wijkt

Gegeven oplossing:

Afstellen



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto