



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12074295
Berichtsnummer :	000000812550-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	S-CP 8903E		

Fahrzeugdaten

Suzuki Across .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	JSTGBRFV90D071529	Laufleistung abgelesen:	87083 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.03.2022 / 2053	Besichtigungsdatum/-ort:	16.12.2024 Mücke
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	710//2AFJ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	-
Hubraum / Leistung:	2487 ccm / 136 kW (185 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	-	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	43837 / 02.05.2023		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R19/101 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/101 5 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R19/101 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/101 2 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R19/101 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/101 3 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R19/101 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/101 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber / schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor vorn 134 kW / hinten 40 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Applikationen Silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehälter
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Regensensor
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehälter
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
- Hybrid 225 kW (Motor 2,5 Ltr. - 136 kW 16V)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne mit Getränkehälter
- Multifunktionsanzeige farbig
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radstand 2690 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Reserverad als Notrad• Rücksitzlehne geteilt / klappbar• Scheinwerfer LED• Servolenkung• Sitz vorn links elektr. verstellbar• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)• Sport-Auspuffanlage mit Doppelrohr• Tagfahrlicht LED• USB-Anschluss• Verglasung hinter abgedunkelt• Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none">• Rückfahrkamera• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d• Seitenairbag vorn• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar• Sitz vorn links höhenverstellbar• Sitzheizung vorn• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)• Steckdose 220V• Unfalldaten-Speicher (Black-Box)• Verglasung getönt• Vorhangairbag vorn und hinten |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Stoßfänger Hinten Kratzer
2.	Türeinstieg Vorne - Links Kratzer
	Karosserie innen
	Bauteil Schaden
3.	Schlüssel Fehlt
4.	Heckdeckelverkleidung Kratzer
5.	Türverkleidung Hinten - Rechts Kratzer
6.	Türdichtung Vorne - Links Gebrauchsspuren
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
7.	Sitz - Vorne - Links Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer




1. Stoßfänger Hinten

Kratzer



2. Türeinstieg Vorne - Links

Kratzer



3. Türverkleidung Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren




4. Heckdeckelverkleidung

Kratzer



5. Türverkleidung Hinten - Rechts

Kratzer



6. Türdichtung Vorne - Links

Gebrauchsspuren

Gebrauchsspuren