

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin


Toyota Kreditbank GmbH  
Toyota Allee 5  
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Schwerin  
Otto-Hahn-Str. 5  
19061 Schwerin  
Telefon 0385 / 64480-0  
Fax 0385 / 64480-901  
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Christian Biermann  
Tel. direkt 0385 64480-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

**ME NC107**
**FIN**
**JTDAGNAC700050836**

### Vorgang

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	26.08.2025, elektronisch.	
Besichtigung	26.08.2025, 08:45 Uhr, durch Herrn Christian Biermann bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	26.08.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 4383202634	

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	1.800,00 EUR 1.512,60 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.800,00 EUR -1.512,60 EUR

## Duplikat

### Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 153 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel vorgelegt.

### Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.11.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Aygo X Pulse
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JTDAGNAC700050836
HSN / TSN	7104 / AAL	Schlüssel-Nr.	10500574
Km-Stand abgelesen	24777	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	53
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Cardamon green/Night Sky Black / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 17 87 H	Falken / Eurowinter HS01	W /O	5 mm
rechts	175 / 65 R 17 87 H	Falken / Eurowinter HS01	W /O	5 mm
2 links	175 / 65 R 17 87 H	Falken / Eurowinter HS01	W /O	5 mm
rechts	175 / 65 R 17 87 H	Falken / Eurowinter HS01	W /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2028			

W/ Winter; /O Original;

### Serienausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Airbags: 6 Airbags, Antiblockiersystem (ABS), Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Bremsleuchte: dritte in LED, Bremslicht, dynamisch, Dachhimmel in Schwarz, Fahrradträgervorbereitung, Fensterheber vorne elektrisch, Fernlicht Assistent (AHB), Follow-me-home-Funktion, Frischluft und Pollenfilter, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC), Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehälter, vorne und hinten, Gurtwarnsystem vorne und hinten, optisch und akustisch, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (4), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Bi-Tone-Lackierung, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Lenkradintegrierte Bedienelemente, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Paket: Design, Polster: Stoff, Privacy Glas, Radio: Multimediasystem Toyota Touch, Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Rückfahrkamera mit Orientierungslinien, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheibenwischer mit Intervalleinstellung, Scheinwerferhöhenverstellung manuell, Schminkspiegel in Sonnenblende auf Beifahrerseite, Schminkspiegel in Sonnenblende auf Fahrerseite, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz, Sitze: Sitzheizung Fahrer und Beifahrer, Start-Stop-Automatik, Steckdose 12 V, vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Toyota Safety Sense, Traktionskontrolle (TRC), Türgriffe in Wagenfarbe

**Duplikat**

lackiert, Türverriegelung mit Kindersicherung hinten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall Notrufsystem

**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft  
letzte Wartung: am 09.01.2024

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Reifendruckkontrolle aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	voll	-100	-84,03
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>550</b>		<b>-550</b>	<b>-462,18</b>

**Fehlende Teile**

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. 1 x Fahrzeugschlüssel	1.250	voll	-1.250	-1.050,42
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>1.250</b>		<b>-1.250</b>	<b>-1.050,42</b>

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführt merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Christian Biermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links




Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Dachantenne im Fahrzeug

Duplikat



Bild 7 : Kofferraum