

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH  
Toyota Allee 5  
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Schwerin  
Otto-Hahn-Str. 5  
19061 Schwerin  
Telefon 0385 / 64480-0  
Fax 0385 / 64480-901  
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Robert Dix  
Tel. direkt 038564480-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****SE CP27****FIN****JTDKGNEC20N623465****Vorgang**

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	08.09.2025, elektronisch.	
Besichtigung	08.09.2025, 12:15 Uhr, durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	08.09.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 2095124391	

**Zusammenfassung**

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	7.373,00 EUR 6.195,80 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-7.373,00 EUR -6.195,80 EUR

**Duplikat****Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 107 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag ein weiterer Reifensatz vor. Die Maße sind wie folgt:

3x Stahl Sommer Continental EcoContact5 165/65R14 79T 5mm/5mm/5mm

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

**Fahrzeugdaten**

Erstzulassung	20.04.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Aygo x
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JTDKGNEC20N623465
HSN / TSN	5013 / ALR	Schlüssel-Nr.	10500381
Km-Stand abgelesen	39818	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	53
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Pianosa Weiß / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 / 65 R 14 79 T	Semperit / Master-Grip 2	W/O	5 mm
rechts	165 / 65 R 14 79 T	Continental / EcoContact 5	S/O	5 mm
2 links	165 / 65 R 14 79 T	Semperit / Master-Grip 2	W/O	5 mm
rechts	165 / 65 R 14 79 T	Semperit / Master-Grip 2	W/O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04.09.2026			

W/ Winter; S/ Sommer; O Original;

**Serienausstattung**

Serie: Airbag (Kopfairbag), Airbag (Seitenairbag), Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS), Anzeige der eingelegten Gangstufe, Außenspiegel, schwarz, manuell von innen einstellbar, Berganfahrrassistent, Bordcomputer, Brems-Assistent (BA), Bremsleuchte, dritte, Dynamisches Bremslicht, Fensterheber vorne, manuell, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit schwarzem Einsatz, Innenraumleuchte, Lackierung: Uni, Polster: Stoff, Radiovorbereitung (Verkabelung), Reifendruck-Warnsystem, Räder: Stahlfelgen 14" mit Radvollabdeckungen, Rücksitzbank mit umklappbarer Lehne, Scheinwerfer: Poly-Ellipsoid-Technik (PES), Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, hinten (2), Steckdose, 12V, in der Mittelkonsole, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht - LED, Türgriffe in Schwarz, VSC (elektronische Stabilitätskontrolle) mit TRC (Antriebsschlupfregelung), Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Duplikat

**Sonderausstattung**

Code      Bezeichnung  
 7554      Paket: x-business

**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: lückenhaft  
 letzte Wartung: am 26.02.2024 bei Kilometerstand 38.318

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig - Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 8)	200	voll	-200	-168,07
3. Reifendruckkontrolle aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	voll	-100	-84,03
4. Radzierblenden zerkratzt und zerbrochen - Minderwert angesetzt, (Bild 9, 10, 11, 12)	50	voll	-50	-42,02
5. Unterschiedliche Reifen montiert,	100	voll	-100	-84,03
6. Schweller rechts deformiert, instandsetzen (Bild 13, 14)	950	voll	-950	-798,32
7. Tür hinten rechts mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 15)	1.240	voll	-1.240	-1.042,02
8. Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 16)	1.190	voll	-1.190	-1.000,00
9. Stoßfänger hinten zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 17, 18, 19, 20, 21)	1.838	voll	-1.838	-1.544,54
10. Seitenwand hinten links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 22)	240	voll	-240	-201,68
11. Tür hinten links eingedellt, drücken (Bild 23)	80	voll	-80	-67,23
12. Kotflügel vorne links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 24)	160	voll	-160	-134,45
13. Schweller links mehrfach eingedellt, smart repair (Bild 25, 26)	300	voll	-300	-252,10
14. starke Korrosionsbildung Bremse vorne, erneuern (Bild 27, 28)	475	voll	-475	-399,16
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>7.373</b>		<b>-7.373</b>	<b>-6.195,80</b>

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

**Duplikat**

Der Sachverständige  
Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5  
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1287      10.09.2025

FABRIKAT	TOYOTA	AYGO (KGB40/PAB40)	GRUNDMODELL
			TYP-CODE      70 6A 01
AUSSTATTG	AB 06.2020 FENSTERHEB V ELEKTR RADIO CD MIT RDS HECKWISCHER TUERGRIFF GRUNDIERT 998CCM 50/51/53KW REIFEN 165/65 R14..T KOPFAIRBAG 5-TUERIG	KLIMAANLAGE A-SPIEGEL ELEK VERST TAGFAHRLICHT SITZLEHNE H GETEILT A-SPIEGEL LACKIERT 5-GANG GETRIEBE FELGE 4.5 J X 14 SEITENAIRBAG AUFKL DACH FARB KPL	Z-VERR MIT FERNBED BATTERIE 42AH LICHTSENSOR MULTIFUNKT-LENKRAD ZIERL STOSSF LACKIER ZIERL SEITL IN SCHWA RADVOLLBLENDE 14" VSC-ANLAGE

A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS      10 AW=1 STD      PREIS =150.00      EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.-PREIS
---------------------	--	----	------------

B420	STOSSFAENGER H ERSETZEN UMFAST: STOSSFAENGER UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	7	105.00
KN	STOSSFAENGERAUFNAHME H L A-E	1	15.00
KN	STOSSFAENGERAUFNAHME H R A-E	1	15.00
KN	SCHMUTZFAENGER H L H AUS-/EINBAUEN	1	15.00
KN	SCHMUTZFAENGER H R H AUS-/EINBAUEN	1	15.00
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER	2*	30.00
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.	3*	45.00

## L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - MONT-TEILE AUSGEBAUT - 2-SCHICHT-UNI	AW	
2581	STOSSFAENGER H      NEUTEILLACK      ST K1R	9	
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB.-PREIS
	FAKTOR      175.00      EUR/STD	9	
	LACKIERZEIT	5	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	3	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN	3	
	VORBE. FARBMUSTER	3	
	GESAMT-LACKIERZEIT      10 AW/STD :	20	350.00
	LACKIER-MATERIALKOSTEN		PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R		145.75
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		50.70
	MAT-KONST. FARBMUSTER		5.20
	SYSTEM AUDATEX	BLATT	1

DEKRA-Nr: 0456 / 062920 / 2025 / B083778000437

vom 10.09.2025

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1287      10.09.2025

E R S A T Z T E I L E      PREISSTAND      : 01.09.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2581		STOSSFAENGER H	52159 OH908	384.36
2619		HALTER L STOSSF H	52576 OH031	74.55
2620		HALTER R STOSSF H	52575 OH031	74.55
2637		SCHUTZL STOSSF H	:52151 OH040B0	176.47
2658	2	FESTSTELLER	52188 70030	14.96
2659	2 X	CLIP BEFESTIGUNG	52161 02030	3.92
2660	2 X	CLIP BEFESTIGUNG	90467 05170	8.40
2703		VERSTAERKUNG KENNZ H	KNPL0	5.00

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL	10.00*
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 2

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1287

10.09.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
<hr/>		
A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS    10 AW = 1 STD		
GESAMT                        16 AW X 150.00 EUR/STD	240.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....		240.00
N E B E N K O S T E N		
SUMME SONSTIGES	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....		10.00
L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	350.00	
MATERIALKOSTEN	201.65	
GESAMTSUMME LACKIERUNG .....		551.65
E R S A T Z T E I L E	742.21	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....		742.21
R E P A R A T U R K O S T E N      OHNE MWST.....	1 543.86	
<hr/>		
MWST 19.00 %		293.33
R E P A R A T U R K O S T E N      MIT MWST.....		1 837.19

## ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX  
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 VORBEHALTEN

\* = ANWENDERANGABEN  
 : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

Duplikat




Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat




Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum mit Hutablage

Duplikat



Bild 7 : Zweiter Radsatz (unvollständig)



Bild 8 : Innenraum verschmutzt

Duplikat



Bild 9 : Radzierblenden zerkratzt und zerbrochen - Minderwert angesetzt



Bild 10 : Radzierblenden zerkratzt und zerbrochen - Minderwert angesetzt

Duplikat



Bild 11 : Radzierblenden zerkratzt und zerbrochen - Minderwert angesetzt



Bild 12 : Radzierblenden zerkratzt und zerbrochen - Minderwert angesetzt

Duplikat




Bild 13 : Schweller rechts deformiert




Bild 14 : Schweller rechts deformiert

Duplikat




Bild 15 : Tür hinten rechts mehrfach eingedellt



Bild 16 : Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 17 : Stoßfänger hinten zerkratzt mit Materialabtrag




Bild 18 : Stoßfänger hinten zerkratzt mit Materialabtrag

Duplikat



Bild 19 : Stoßfänger hinten zerkratzt mit Materialabtrag




Bild 20 : Stoßfänger hinten zerkratzt mit Materialabtrag

Duplikat




Bild 21 : Stoßfänger hinten zerkratzt mit Materialabtrag




Bild 22 : Seitenwand hinten links mehrfach eingedellt

Duplikat




Bild 23 : Tür hinten links eingedellt




Bild 24 : Kotflügel vorne links mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 25 : Schweller links mehrfach eingedellt




Bild 26 : Schweller links mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 27 : starke Korrosionsbildung Bremse vorne




Bild 28 : starke Korrosionsbildung Bremse vorne