

**DEKRA Slovensko s.r.o.**  
Panónska cesta 47  
851 04 Bratislava

**ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.**  
Pribinova 19  
811 09 Bratislava

## ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

DEXTTER Košice

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                                   |                        |                                  |                              |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| RZ:                               | <b>BT539HI</b>         | VIN:                             | JTJBJGCA002088176            |
| Model vozidla:                    | Lexus RX (AL30) (2022) | Provedení:                       | RX 450H LIMITED EDIT.4WD Aut |
| Druh vozidla:                     | Osobní - Luxusní       | Zdvihový objem (ccm):            | 3456                         |
| Maximální výkon (kW):             | 193                    | Druh paliva:                     | Hybridní vozidlo             |
| Stav paliva v nádrži:             | 1/2                    | Barva:                           | Červená - metaliza           |
| Převodovka:                       | Automatická            | Počet dveří:                     | 5                            |
| Datum první registrace:           | 2022-10-04             | Platnost tech. kont. do:         | 2026-10-04                   |
| Platnost měření emisí do:         | 2026-10-04             | Stav tachometru:                 | 78983 Km Odečteno            |
| Servisní knížka k dispozici:      | Ano                    | Poslední servisní kontrola (km): | 0                            |
| Datum poslední prohlídky vozidla: | Neuvádí se             | Vozidlo s odpočtem DPH:          | Ano                          |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 278 µm; LP blatník 224 µm; LP dveře 141 µm; LZ dveře 144 µm; LZ bok 157 µm; Z víko 208 µm; PZ bok 154 µm; PZ dveře 146 µm; PP dveře 199 µm; PP blatník 115 µm; Střecha 126 µm;

## VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (10x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Čalounění kůže (Celokožený), Rádio originální (Rádio)

## PNEUMATIKY

| Pneu na vozidle            | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Pneu LP                    | Dunlop      | 235/55 R 20 | Letní     | 5                |
| Pneu PP                    | Dunlop      | 235/55 R 20 | Letní     | 5                |
| Pneu LZ                    | Dunlop      | 235/55 R 20 | Letní     | 5                |
| Pneu PZ                    | Dunlop      | 235/55 R 20 | Letní     | 5                |
| Disky první sady pneumatik | Hliník      |             |           |                  |
| <b>Pneu rez.</b>           |             |             |           |                  |
| Rezervní dojezdové kolo    |             |             |           |                  |

## POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-07-16

## SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

| P.č. | Poškozený díl          |
|------|------------------------|
| 1    | Disk LP kola           |
| 2    | Přední nárazník        |
| 3    | Lem kola PP blatníku   |
| 4    | Dveře přední pravé     |
| 5    | Dveře zadní pravé      |
| 6    | Ozdobná lišta PZ dveří |
| 7    | Lem kola PZ bočnice    |
| 8    | Zadní nárazník         |
| 9    | Hrana LZ dveří         |

Interiér (vnitřní prostor)

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 10 | Hluková izolace víka motoru |
|----|-----------------------------|

Ostatní

|    |                     |
|----|---------------------|
| 11 | Přední část vozidla |
|----|---------------------|

Druh poškození

|           |
|-----------|
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |

Závada

Poškození od odletujícího kamení

## ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

**Start vozidla:**

Poznámka:

Okamžitě

**Volnoběh motoru:**

Poznámka:

Pravidelný chod

**Činnost motoru:**

Poznámka:

Správná funkce

**Činnost spojky:**

Poznámka:

Správná funkce

**Činnost převodovky:**

Poznámka:

Správná funkce

**Řízení, vůle volantu:**

Poznámka:

Správná funkce

**Hluk jednotlivých agregátů:**

Poznámka:

Bez atypických zvuků

**Zvuky z výfukového systému:**

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

**Brzdové kotouče a obložení:**

Poznámka:

V dobrém stavu

**Zápach v interiéru:**

Poznámka:

Žádný zápach

**Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):**

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**1 Disk LP kola - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



**2 Přední nárazník - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



**3** **Lem kola PP blatníku - Škrábance**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



**4 Dveře přední pravé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



**5 Dveře zadní pravé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



**6**

**Ozdobná lišta PZ dveří - Škrábance**

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



**7** Lem kola PZ bočnice - Škrábance  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



**8 Zadní nárazník - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



**9** Hrana LZ dveří - Škrábance  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Hluková izolace víka motoru - Závada**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**11** Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení  
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11