

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AI0373	VIN:	JTMR63FV90D518501
Model vozidla:	Toyota RAV4 2019	Provedení:	RAV4 2.5 Hyb Comfort 4WD AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	2487
Maximální výkon (kW):	163	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-07-08	Platnost tech. kont. do:	2026-07-08
Stav tachometru:	124705 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	75319	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-07-03
Stav oleje:	Nezjištěno	Chladicí kapalina:	Nezjištěno
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 127 µm; LP blatník 100 µm; LP dveře 115 µm; LZ dveře 138 µm; LZ bok 136 µm; Z víko - µm; PZ bok 137 µm; PZ dveře 141 µm; PP dveře 112 µm; PP blatník 89 µm; Střecha 136 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	225/60R18	Letní	4
Pneu PP	Dunlop	225/60R18	Letní	4
Pneu LZ	Dunlop	225/60R18	Letní	4
Pneu PZ	Dunlop	225/60R18	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Spojler P nárazníku střední	Škrábance
4	Disk PP kola	Škrábance
5	Dveře zadní pravé	Deformace
6	C sloupek levý	Jamka
7	Dveře přední levé	Lak
	Poznámka: Poletava rez	
8	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Volant	Opotřebení
10	Řadicí páka	Opotřebení
11	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
12	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
13	Přídavný koberec LP	Opotřebení
14	Přístrojová deska spodní část	Nadstandardní prvek
15	Potah sedáku zadního pravého sedadla	Opotřebení
16	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
17	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
18	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
19	Malá plocha karoserie	Polepy
20	Celková plocha karoserie	Škrábance
21	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
22	Střední plocha karoserie	Polepy
23	Servisní záznam	Chybí
24	Interiér	Znečištěno
25	Horní kryt motoru	Prasklina

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Valu nebo po ujetí nře

(B)

00 km modely s motorem
V/2WW (1,6 D-4D)/2,0 D-4D)

vst vmmnu
vlech.

vádí každé dva roky

Servisní interval podle:	
a) Časového intervalu	1 rok (A) 1 rok (B)
b) Ujetých kilometrů	15 000 km všechna vozidla kromě dále uvedených 20 000 km modely s motorem 1WV/2WW (1,6 D-4D)/2,0 D-4D)

ZÁZNAM O PROVEDENÉ SERVISNÍ ÚDRŽBĚ

Datum: 11/2021 Stav tachometru: 11500

Číslo zakázky: C400899

Výměna motorového oleje a filtru: X ano ☐ ne

Podpis a razítko servisu:

Emil Froy ČR, a.o.
15000 Měrfe SERVNÝ MOŠT
Skokovská 14 Praha 9
15000 km Servis TONKA

Termín příští servisní údržby podle toho, co nastane dříve:
Datum: 1/2024 nebo při: 20000 km

ZÁZNAM O PROVEDENÉ SERVISNÍ ÚDRŽBĚ

Datum: 03/2024 Stav tachometru: 75919

Číslo zakázky: VF 240 3AP

Výměna motorového oleje a filtru: X ano ☐ ne

Podpis a razítko servisu:

CEK, a.s.
Videňský průmyslový park 2, rokyso
tel.: +420 549 273 273 info@ckaauto.cz
ICO: 489 72609 DIČ: CZ46972609

Termín příští servisní údržby podle toho, co nastane dříve:
Datum: 07/2025 nebo při: 15000 km

ZÁZNAM O PROVEDENÉ SERVISNÍ ÚDRŽBĚ

Datum: 21/7/2023 Stav tachometru: 37822

Číslo zakázky: VU23 0867

Výměna motorového oleje a filtru: X ano ☐ ne

Podpis a razítko servisu:

CEK, a.s.
Videňský průmyslový park 2, rokyso
tel.: +420 549 273 273 info@ckaauto.cz
ICO: 489 72609 DIČ: CZ46972609

Termín příští servisní údržby podle toho, co nastane dříve:
Datum: 02/2024 nebo při: 15.000 km

ZÁZNAM O PROVEDENÉ SERVISNÍ ÚDRŽBĚ

Datum: / / Stav tachometru:

Číslo zakázky:

Výměna motorového oleje a filtru: ☐ ano ☒ ne

Podpis a razítko servisu:

60 000 km^(A) 80 000 km^(B) 4 roky

Termín příští servisní údržby podle toho, co nastane dříve:
Datum: / / nebo při: / /

| 39

Servisní knížka

[illegible]

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Spojler P nárazníku střední - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 C sloupek levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6




Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Dveře přední levé - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Poletava rez

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




11 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Přístrojová deska spodní část - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Potah sedáku zadního pravého sedadla - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Malá plocha karoserie - Polepy

Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




22 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Servisní záznam - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Horní kryt motoru - Prasklina

Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25