



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SLF-SN 21E
Berichtsnummer :	0000000794766-DE968		
Referenznummer:	30812029		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq (2016->) Prime Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHC851JFMU078678	Laufleistung abgelesen:	24844 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.09.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	09.10.2024 13:44 07318 Saalfeld
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2026 / 09.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	24835 / 17.09.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Michelin	205//R16/ 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/-R16/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	205/-R16/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/-R16/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
-
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
-
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
-
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
-
- Fahrassistenz-System: Fahrprofielauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
-
- Heckleuchten LED

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckscheibe heizbar • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopf-Airbag-System • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lenkrad heizbar • Leseleuchte • Licht-aus-Automatik • Luftpumpe hinten • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Prime-Paket • Raucher-Paket • Reifendruck-Kontrollsysteem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze) • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smart-Key • Sound-System Infinity (8 Lautsprecher) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Wegfahrsperrre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Komfortsitze vorn inkl. Belüftung • Kopfstützen hinten verstellbar • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Schaltwippen • Leuchtweitenregelung automatisch • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehhalter • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensor • Scheinwerfer Teil-LED (Abblendlicht) • Seitenaufprallschutz • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start-Stop-Knopf • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste) • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung		Sitzheizung:	In Ordnung	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Außenspiegel - Links	Gebrauchsspuren
		Rep.-Art
		Ohne Reparatur
		Ohne Reparatur

3. B-Säule Mitte - Links	Lackabplatzter	Erneuern
--------------------------	----------------	----------

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kilometerstand




Schlüssel



Motorraum



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Felgen



Bereifung



Kombiinstrument



1. Motorhaube
Steinschlag - Ohne Reparatur



2. Außenspiegel - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. B-Säule Mitte - Links
Lackabplatz - Erneuern