



Wertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	9056089
Berichtsnummer :	0000000799839-DE925	Referenznummer:	30816259
Amtl. Kennzeichen :	OA-HP 0816E		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Basis Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK381HFLU090408	Laufleistung abgelesen:	16271 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.04.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	29.10.2024 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2024 / 04.2024
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	13674 / 11.04.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	380,00 €	72,20 €	452,20 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	380,00 €	72,20 €	452,20 €
Händlereinkaufswert	12.311,88 €	2.339,26 €	14.651,13 €
Händlerspanne	2.046,76 €	388,88 €	2.435,65 €
Händlerverkaufswert	14.358,64 €	2.728,14 €	17.086,78 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- 6 Lautsprecher
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehälter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Leseleuchte • LM-Felgen • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links höhenverstellbar • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsyste • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sonderlackierung Galaxy Gray Metallic • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erslackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden		Sitzheizung:	Nicht geprüft	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung					
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.				
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.				
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden				
Sitzheizung:	Nicht geprüft				
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.				
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.				
Hinweis:	*				

Schaden						
Karosserie außen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Tür Hinten - Rechts	Delle	Sanft Instandsetzen	85,00 €	Voll	85,00 €	
2. Dach	Delle	Sanft Instandsetzen	85,00 €	Voll	85,00 €	
3. Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	80,00 €	Voll	80,00 €	
			Zwischensumme:	250,00 €		250,00 €
Sonstiges						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
4. Hu	Fällig	Erneuern	130,00 €	Voll	130,00 €	

Zwischensumme:	130,00 €	130,00 €
Gesamtsumme Netto:	380,00 €	380,00 €
Mwst. 19%:	72,20 €	72,20 €
Gesamtsumme Brutto:	452,20 €	452,20 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts




Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts

Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts

Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €



2. Dach

Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €



2. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair 80,00 € / 80,00 €



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair 80,00 € / 80,00 €