



## Minderwertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	73743088
Berichtsnummer :	0000000791581-DE924	Referenznummer:	30797471
Amtl. Kennzeichen :	LM-M525E		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHK381HFMU124322</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>36199 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>11.03.2021 / 2020</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>26.09.2024 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 100 kW (136 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Surfy Blue / MET</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>03.2026 / 03.2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>31804 / 08.04.2024</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>-</b>
Zustand aussen:	<b>1 - Sehr gut</b>	Zustand innen:	<b>1 - Sehr gut</b>

### Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
<b>Reparaturkosten</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 3.5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 3.5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- 6 Lautsprecher  
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC</li> <li>• Getränkehalter vorn</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> <li>• Klimaautomatik</li> <li>• Kopfstützen hinten verstellbar</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• Leseleuchte</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Notladekabel (ICCB)</li> <li>• Radioempfang digital (DAB+)</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Galaxy Gray Metallic</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• Heckscheibe heizbar</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Kühlergrill Wagenfarbe</li> <li>• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion</li> <li>• Lenkrad mit Schaltwippen</li> <li>• Leuchtweitenregelung</li> <li>• Mittelarmlehne vorn mit Fach</li> <li>• Parkbremse elektrisch (EPB)</li> <li>• Radstand 2600 mm</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsysteem</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Smart-Key</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Trend-Paket</li> <li>• Türgriffe innen verchromt</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|---|--|

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b>
	Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

<b>Unfallschadenprüfung</b>	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b>
	Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b>
	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erslackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b>
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	Hagelschaden repariert, Stoßfänger V lackiert

<b>Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung</b>			
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Lichtanlage:</b> Eingeschränkt geprüft
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden		<b>Sitzheizung:</b> Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Motorlauf:</b> Eingeschränkt geprüft

<b>Durchgeführte Technikprüfung</b>	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum




Innen



## Kombiinstrument



## Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




## Kilometerstand



## Schlüsse



## Sonstiges





Bereifung