

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AZ0735	VIN:	KMHS381HHMU396378
Model vozidla:	Hyundai Santa Fe (TM)(2020)	Provedení:	SantFe 2.2CRDi Smart 4x4 Aut
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	2199
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Černá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-10-26	Platnost tech. kont. do:	2025-10-26
Stav tachometru:	136590 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	124783	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-04-22
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 213 µm; LP blatník 190 µm; LP dveře 213 µm; LZ dveře 223 µm; LZ bok 96 µm; Z víko 92 µm; PZ bok 139 µm; PZ dveře 242 µm; PP dveře 243 µm; PP blatník 102 µm; Střeška 88 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, Calounění kůže (Celokožený), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	235/60 R 18	Letní	4
Pneu PP	Dunlop	235/60 R 18	Letní	4
Pneu LZ	Dunlop	235/60 R 18	Letní	4
Pneu PZ	Dunlop	235/60 R 18	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Lem kola LP blatníku	Škrábance
2	Čelní sklo Poznámka: Po opravě certifikát	Poškození od odletujícího kamení
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Práh levý	Škrábance
5	B sloupek levý	Škrábance
6	Bočnice zadní levá	Škrábance
7	Disk LZ kola	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Bočnice zadní pravá Poznámka: Částečně rozlešitelné.	Škrábance
10	Disk PZ kola	Škrábance
11	Dveře zadní pravé Poznámka: +škrábance	Jamka
12	Disk PP kola	Škrábance
13	B sloupek pravý Poznámka: +škrábance	Jamka
14	Práh pravý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
16	Přídavný koberec LP	Opotřebení
17	Volant	Opotřebení
18	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
19	Kryt zadního čela	Škrábance
20	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
21	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
23	Celková plocha karoserie	Škrábance
24	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu




Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Lem kola LP blatníku - Škrábance**

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Po opravě certifikát



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




4 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




5 B sloupek levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6




7 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 8



9 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně rozležitelné.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 B sloupek pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Práh pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Přídavný koberec LP - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




22 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



24 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: