



KNAC381AFP5090724

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	33.960 km
Hersteller	Kia	Restlauf bis Service	22 Monat(e)
Typ/Modell	EV6	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2025
Fahrgestellnummer	KNAC381AFP5090724	Leistung / Hubraum	56 kW
Erstzulassung	21.12.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	11/2024, 31.859 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Hagelschlag, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 05.08.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Nexen	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R19 105V	Nexen	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 03.01.2025
Protokollnummer: 37794825
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Florian Adler



Auto Plus

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 03.01.2025
Protokollnummer: 37794825
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Florian Adler



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Kia	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	EV6	Laufleistung (abgelesen)	33.960 km
Fahrgestellnummer	KNAC381AFP5090724	Erstzulassung	21.12.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 03.01.2025
Protokollnummer: 37794825
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Florian Adler




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 03.01.2025
Protokollnummer: 37794825
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Florian Adler



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Dellen: Dach 31, Dachholm L. 17 / R 9) - Hagelschaden - instandsetzen

