

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **H310DS**
 Model **Niro** 1e **26/02/2020**
 tenaamstelling
 Versie **1.6 GDi Hybrid**
141pk DCT6
DynamicLine
 Chassisnummer **KNACC81CGL5323811**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **132509**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 11:07:54

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6151171 5	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6151171 6	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6151171 4	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6151171 0	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6151171 3	Scherf V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61511715 Motorkap

Steenslag

Herstellen en spuiten (compleet)



61511716 Kofferklep

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61511714 Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61511710 Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61511713 Scherm V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

