

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **J647FT**
Model **Niro** 1e **21/07/2020**
tenaamstelling
Versie **e-Niro EV ExecutiveLine**
Chassisnummer **KNACC81GFL5040815**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **107533**

Datum & plaats van inspectie

Datum 25/07/2025 10:10:38
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1944,15	-583,24	1360,91
63558163	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	673,87	-202,16	471,71
63558162	Deur A R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	652,28	-195,68	456,60
63558164	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen	400,00	-120,00	280,00
63558166	C/D-stijl R bekleding binnen	Kras(sen)	Smartrepair	75,00	-22,50	52,50
63558167	Kofferbak L bekleding	Kras(sen)	Vervangen	71,50	-21,45	50,05
63558165	Kofferbak R bekleding	Kras(sen)	Vervangen	71,50	-21,45	50,05

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1944,15 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-583,24 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1360,91 €

Schades zonder groep

63558163 Deur V R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63558162 Deur A R Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



63558164 Laadkabel EV (normaal) Ontbreekt Vervangen



63558166 C/D-stijl R bekleding binnen Kras(sen) Smartrepair



63558167 Kofferbak L bekleding Kras(sen) Vervangen



63558165 Kofferbak R bekleding Kras(sen) Vervangen

