



KIA Niro: J647FT

Chassisnummer:	KNACC81GFL5040815	Versie:	e-Niro EV ExecutiveLine
1ste tenaamstelling:	21/07/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	107533	Kilowatt:	150
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Aurora Black Pearl
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Electrisch		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type kofferaddekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					4.6
Bandenprofiel diepte V R					3.5
Bandenprofiel diepte A L					5.9
Bandenprofiel diepte A R					4.2
Bandenmaat V L					215/55 R 17 98 W
Bandemaat V R					215/55 R 17 98 W
Bandenmaat A L					215/55 R 17 98 W
Bandenmaat A R					215/55 R 17 98 W
Type band V L					All-season
Type band V R					All-season
Type band A L					All-season
Type band A R					All-season
Bandenmerk V					2480
Bandenmerk V R					2480
Bandenmerk A L					2480
Bandenmerk A R					2480
Voorzijde	Links	215 / 55 / 17 / 98 / W /	4,6 mm	Vredestein	All season
	Rechts	215 / 55 / 17 / 98 / W /	3,5 mm	Vredestein	All season
Achterzijde	Links	215 / 55 / 17 / 98 / W /	5,9 mm	Vredestein	All season
	Rechts	215 / 55 / 17 / 98 / W /	4,2 mm	Vredestein	All season

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	1
Type hulpmiddel bij pech	Noodwiel aanwezig

Deur A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen



Kofferbak R bekleding, Kras(sen), Vervangen



C/D-stijl R bekleding binnen, Kras(sen), Smartrepair



Kofferbak L bekleding, Kras(sen), Vervangen

