



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BZ-VV10E
Berichtsnummer :	0000000812275-DE968		
Referenznummer:	30849440		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (DE)(2016->) e-Niro Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACC81GFN5113454	Laufleistung abgelesen:	14286 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.09.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	13.12.2024 02625 Bautzen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	-
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2024 / 09.2024
Polster Art:	-	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Mehrfarbig	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	6644 / 18.10.2022
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen
Reifenart / Felgentyp:	
2. Achse - links / Zust.	/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.	/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Öko-Paket
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrt-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 150 kW (kontinuierlich 29 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehälter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • HV-Batterie 64 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker) • Ladevorrichtung On-Board-Lader • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn • Pedale Aluminium • Reifendruck-Kontrollsysteem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenwischer mit Regensor • Seitenairbag • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Soundsystem JBL Premium • Steckdose 230V • Subwoofer • Technik-Paket • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopf-Airbag-System vorn und hinten • Laderaumabdeckung • LED-Paket • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Nebelscheinwerfer • Radstand 2700 mm • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Soundgenerator (innen) • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen verchromt • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt
	Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erslackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung			
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage: Eingeschränkt geprüft
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden		Sitzheizung: Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf: Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden			
	Karosserie außen		
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	

1.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	
6.	Wartung	Fällig	Erneuern
7.	Hu-bericht	Fällig	Erneuern
8.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern
9.	Tire-fit Füllmittel	Fehlt	Erneuern
10.	Tire-fit Kompressor	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Schlüssel




Kilometerstand



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Bereifung



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur