



KNACR811FP5019347

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	39.667 km
Hersteller	Kia	Restlauf bis Service	19.500 km
Typ/Modell	Niro EV Edition 7	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2025
Fahrgestellnummer	KNACR811FP5019347	Leistung / Hubraum	58 kW
Erstzulassung	16.12.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	04/2024, 29.862 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Bridgestone	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 98V	Bridgestone	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum: 30.01.2025
Protokollnummer: 38231626
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Hr. Voit



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Kia	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Niro EV Edition 7	Laufleistung (abgelesen)	39.667 km
Fahrgestellnummer	KNACR811FP5019347	Erstzulassung	16.12.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Sven Pfitzner)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum: 30.01.2025
Protokollnummer: 38231626
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Hr. Voit



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum: 30.01.2025
Protokollnummer: 38231626
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Hr. Voit



Auto Plus



Abbildung 13: Zusatzbereifung