

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.01.2025
Protokollnummer: 38314487
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



KNACR811FP5019348

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Besichtigungszustand bedingt: Licht/Nässe/Schmutz		
Kennzeichen	Laufleistung (abgelesen)		21.637 km
Hersteller	Kia	Restlauf bis Service	-1 Monat(e)
Typ/Modell	NIRO	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2025
Fahrgestellnummer	KNACR811FP5019348	Leistung / Hubraum	50 kW
Erstzulassung	16.12.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Hublage - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4	Rad/Reifen	Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (12/2023 - 15000km / 12 Monate - Garantieverlust) - kein Nachweis
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (12/2024 - 15000km / 12 Monate - Garantieverlust) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Radlauf - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98W	Kumho	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	215/55 R17 98W	Kumho	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.01.2025
Protokollnummer: 38314487
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.01.2025
Protokollnummer: 38314487
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Kia	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	NIRO	Laufleistung (abgelesen)	21.637 km
Fahrgestellnummer	KNACR811FP5019348	Erstzulassung	16.12.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Helm".

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.01.2025
Protokollnummer: 38314487
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.01.2025
Protokollnummer: 38314487
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.01.2025
Protokollnummer: 38314487
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.01.2025
Protokollnummer: 38314487
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair