

14548 Schwielowsee OT Geltow

Rücknahmegutachten

Berichtsnr.: 95025003354
Auftragsnummer: bd743264-cb2c-4bd8-8547-161fa7daa099
Vertragsnummer:
Kunde: Fleetpool GmbH
Schanzenstr. 41d
51063 Köln
Besichtigt durch: Katrin Heller
Besichtigt am: 09.05.2025 um 12:00 Uhr
Standort: CAT Automobillogistik GmbH
Straße: Reginawerk 4
82275 Emmering
Deutschland
Fahrzeugart: PKW / Limousine
Hersteller: Kia
Modell / Verkaufsbezeichnung: Niro /
Fahrzeugidentifizierungsnummer: KNACR81FGP5062774

Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR):

| | ohne MwSt. | 19% MwSt. | mit MwSt. |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Reparaturkosten (geschätzt): | 850,00 EUR | 161,50 EUR | 1.011,50 EUR |
| Minderwerte (geschätzt): | 850,00 EUR | 161,50 EUR | 1.011,50 EUR |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugdaten

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Amtl. Kennzeichen: | HH-QX553E |
| Erstzulassung: | 23.12.2022 |
| Nächste HU: | 12.2025 |
| Laufleistung (km): | 12.017 |
| Karosseriefarbe: | Weiß |
| Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Hubraum (ccm): | 1.580 |
| Leistung (kW): | 77 |

Bereifung

| <u>Position</u> | <u>Dimension</u> | <u>Hersteller</u> | <u>Bereifung</u> | <u>Profil</u> |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Reifen 1. Achse links | 225/45 R18 95Y | Michelin | Ganzjahr | 5 mm |
| Reifen 1. Achse rechts | 225/45 R18 95Y | Michelin | Ganzjahr | 5 mm |
| Reifen 2. Achse links | 225/45 R18 95Y | Michelin | Ganzjahr | 5 mm |
| Reifen 2. Achse rechts | 225/45 R18 95Y | Michelin | Ganzjahr | 5 mm |

Reifen

| | |
|--------------------------|----------|
| Reserverad (Art): | Tire-Fit |
|--------------------------|----------|

Fahrzeugdokumente

| | |
|--|-----------------|
| Zulassungsbescheinigung Teil 1: | vorhanden |
| Servicedokumentation: | nicht vorhanden |
| HU-Bericht: | nicht vorhanden |

Fahrzeugausstattung

| <u>Code</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|-------------|---|
| 0A2 | Karosserie: 5-türig |
| 1X0 | Antriebsart: Frontantrieb |
| 3B3 | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| 3S2 | Dachreling |
| 3U2 | Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| 443 | Lenkrad heizbar |
| 472 | Otto-Partikelfilter (OPF) |
| 4A3 | Sitzheizung vorn |
| 4GF | Frontscheibe Akustikglas |
| 4L6 | Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| 4UF | Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| 4UP | Knieairbag Fahrerseite |
| 4X1 | Seitenairbag |
| 537 | DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| 6FA | Außenspiegel Wagenfarbe |
| 6XD | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| 6XD | Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert |
| 6XE | Außenspiegel elektr. anklappbar |
| 876 | Ambiente-Beleuchtung |
| 897 | Induktionsladeschale für Smartphone |
| 8IE | Tagfahrlicht LED |
| 8N3 | Scheibenwischer mit Regensor |
| 8WB | Nebelscheinwerfer LED |
| 9M7 | Zuheizer |
| A54AB | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| AKN | Wärmeschutzverglasung |
| AYC | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugausstattung

| Code | Bezeichnung |
|-------|--|
| BAH | Wegfahrsperre |
| C7F | Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder |
| CBFAJ | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| DE702 | Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) |
| DOW02 | Fußmatten |
| DUV36 | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| FS5 | Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| GK7 | Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT |
| IDBAD | 6 Lautsprecher |
| IGEAB | Audiobedienung am Lenkrad |
| JBBA7 | Bi-LED-Scheinwerfer |
| JM4 | Anti-Blockier-System (ABS) |
| KA2 | Rückfahrkamera |
| N37 | Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| PAK | Einparkhilfe vorn und hinten |
| PMK | Lenkrad mit Multifunktion |
| PNC | Fahrassistent-System: Fernlichtassistent |
| U01 | Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| U68 | Bordcomputer |
| UH2 | Parkbremse elektrisch |
| UJM | Reifendruck-Kontrollsystem |
| | Audio-Navigationssystem KIA (10,25") |
| | Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket |
| | Elektromotor 62 kW (Hybridantrieb) |
| | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) |
| | Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) |
| | Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Assist, SEA) |
| | Fahrassistent-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) |
| | Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) |
| | Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance) |
| | Fahrassistent-System: Insassenalarm |
| | Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) |
| | Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA) |
| | Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) |
| | Fahrassistent-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) |
| | Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent (BLIS) |
| | Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| | Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| | Heckklappenöffnung elektr. |
| | Hybrid 134 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW) |
| | Klimaautomatik 2-Zonen |
| | Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| | LM-Felgen |
| | LM-Felgen 7,5x18 |
| | Luftausströmer im Fond mitte |
| | Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) |
| | Nebelschlussleuchte LED |
| | Pedale Aluminium |
| | Radstand 2720 mm |
| | Reifen-Reparaturset |
| | Relax-Paket |
| | Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) |
| | Schließ-/Startsystem Smart-Key |
| | Servolenkung elektronisch gesteuert |
| | Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| | Sound-System Harman-Kardon |
| | USB-Anschluss Mittelkonsole |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugausstattung

| <u>Code</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|-------------|--|
| | Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Wertmindernde Faktoren

Gruppieren

| Pos | Bezeichnung, Reparaturart | Reparaturkosten | Minderwert |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Gebrauchsschäden | | | |
| 3 | Alufelge vorne rechts Verschrammt | 0,00 EUR | 0,00 EUR |



Gewaltschäden

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| 1 | Reifen hinten rechts Beschädigt - Erneuern | 165,00 EUR | 165,00 EUR |
| 2 | Alufelge hinten rechts Verschrammt - Erneuern | 685,00 EUR | 685,00 EUR |



14548 Schwielowsee OT Geltow

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem gepflegten Allgemeinzustand.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeugs wurde durchgeführt.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Bei Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.

Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder, wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.

Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

Bemerkungen

Die Besichtigung erfolgte durch die/den Sachverständige/n Katrin Heller. Die nachfolgende Fertigstellung des angezeigten Rücknahmegutachten erfolgte im Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group durch Danilo Röpcke.

Schlusswort

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreiem Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ramerberg, 14.05.2025

Lichtbildanlage

Gutachtennummer
VIN

95025003354
KNACR81FGP5062774



Bild 1 Übersicht vorn links



Bild 2 Diagonale hinten rechts



Bild 3 Tacho bei lfd. Motor



Bild 4 Navigationssystem (eingeschaltet)



Bild 5 Schlüssel, Borddokumente




Bild 6 Fahrgestellnummer



Bild 7 Bordwerkzeug/Zubehör



Bild 8 Reifen



Bild 9 Umweltplakette




Bild 10 ZB 1 mit Halterdaten



Bild 11 Reifen hinten rechts Beschädigt - Erneuern



Bild 12 Reifen hinten rechts Beschädigt - Erneuern



Bild 13 Alufelge hinten rechts Verschrammt - Erneuern



Bild 14 Alufelge hinten rechts Verschrammt - Erneuern



Bild 15 Alufelge vorne rechts Verschrammt



Bild 16 Alufelge vorne rechts Verschrammt

Die Lichtbildanlage enthält 16 Bilder.