

## Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNAD6817A N6638296	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	P9-88-TL	Model	Stonic 1.0 T-GDi MHEV 74 kW DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	15-06-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	52 042 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	07-11-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

## Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

## Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

### Winterbanden

Goodyear 185/65/15 Winter 5.5 mm		Goodyear 185/65/15 Winter 5.5 mm	
Goodyear 185/65/15 Winter 6.5 mm		Goodyear 185/65/15 Winter 6.5 mm	

## Exterieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Dak</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Chemische afzetting</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	2		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Motorkap</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Steenslag</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info	4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Chemische afzetting</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								