

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **XJ361D**
 Model **Rio** 1e **23/01/2019**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 T-GDI**
EcoDynamics
100pk
DynamicLine
 Chassisnummer **KNADA511AK6243714**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **60481**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 9:04:51
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				C ex BTW	C ex BTW	C ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6149518 1	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6149518 0	Voorruit	Steenslag	Glasherstel		Niet doorbelast	
6149517 9	Deurframe V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61495181 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61495180 Voorruit Steenslag Glasherstel



61495179 Deurframe V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

