



Minderwertgutachten

Berichtsnummer :

0000000788486-DE911

Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

BYD Atto 3 (11.2022->) 150 kW Comfort

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	LGXCE4CB8P2090258	Laufleistung abgelesen:	174313 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.04.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	13.09.2024 Steigweg 24, 97318 Kitzingen
Lackfarbe:	Rot	Nächste HU / AU:	04.2024 / 04.2024
Verbleibende KM bis Service:	2579	Verbleibende Tage bis Service:	0

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	235/50/R18/V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	235/50/R18/V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	235/50/R18/V 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	235/50/R18/V 8 mm

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling Aluminium satiniert
- Einparkhilfe hinten, 4 Sensoren
- Elektromotor 150 kW (cont. 65 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremskraftverstärker
- Digitaler Fahrzeugschlüssel im Smartphone
- Einparkhilfe vorn, 2 Sensoren
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung hinten
- Fußraumleuchte vorn
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckleuchten LED • HV-Batterie 60,5 kWh • Innenraumfilter: Aktivkohlefilter • Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (5 Zoll) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz • Kamerasytem Surround View 360° • Kindersicherung • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW • Leseleuchten vorn und hinten LED • LM-Felgen • Metallic-Lackierung • NFC Schlüsselkarte • Panorama-Schiebedach mit Einklemmschutz und Sonnenblende elektrisch • Radioempfang digital (DAB) • Reifendruck-Kontrollsysteem • Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach) • Sitzbezug / Polsterung: Leder, vegan • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) • Touchscreen (12,8 Zoll) elektrisch drehbar • USB-Anschluss im Fond • Vehicle-to-Load Stecker (V2L) | <ul style="list-style-type: none"> • Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe • Induktionsladeschale für Smartphone • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Intelligente Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Intelligent Adaptive Cruise Control / I-ACC) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Karosserie: 5-türig • Kopfstütze hinten mitte • Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) • Luftpumpen im Fond • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter • Notrufsystem • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand Standard • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) • Schließ-/Startsystem Keyless Go • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (4-fach) • Sitzheizung vorn • Sprachsteuerungs-System • Tagfahrlicht LED • Traktionskontrolle (TCS) • USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A) |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
----------------------------------	---

Schaden

 Karosserie außen
--

Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1. Frontgrill Oben	Steinschlag	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
		Zwischensumme:	0,00 €		0,00 €
Karosserie innen					
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
2. Fußmatten Vorn	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
3. Fußmatten Hinten	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
4. InnenTürgriff Hinten - Rechts	Kratzer	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
		Zwischensumme:	0,00 €		0,00 €
Sonstiges					
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
5. vehicle to load kabel	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
6. Tire-fit Kompressor	Fehlt	Erneuern	75,00 €	Voll	75,00 €
7. ladekabel schukostecker	Fehlt	Erneuern	257,03 €	Voll	257,03 €
8. ladekabel Typ 2 zu Typ 3	Fehlt	Erneuern	257,03 €	Voll	257,03 €
9. Tasche ladekabel	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
10. radlaufsensoren	Fehlermeldung	Instandsetzen	75,00 €	Voll	75,00 €
		Zwischensumme:	664,06 €		664,06 €
Gesamtsumme Netto:					
Mwst. 19%:					
Gesamtsumme Brutto:					

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Innenraum hinten



VIN



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



1. Frontgrill Oben

Steinschlag - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



4. Innentürgriff Hinten - Rechts

Kratzer - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €