

Voertuiggegevens

Merk **Polestar** Kentekenplaat **K957SX**
Model **2** 1e **13/04/2021**
tenaamstelling
Versie **Pilot Plus**
Chassisnummer **LPSVSEDEML017992**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **108777**

Datum & plaats van inspectie

Datum 30/05/2025 9:38:24
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				612,33	-183,70	428,63
61337319	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	612,33	-183,70	428,63
61337322	Bumper A M deel	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61337321	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
61337320	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	612,33 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-183,70 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	428,63 €

Schades zonder groep

61337319 Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61337322 Bumper A M deel

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61337321 Herstellingskit banden

Ontbreekt

Vervangen



61337320 Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

