

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Zustandsbericht

Protokollnummer: 37658732
Auftrags-Nr / Referenz: 18927138
Besichtigungsdatum: 12.12.2024

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell | Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance | | |
| Kennzeichen | TF-BG 112E | Fahrgestellnummer | LRW3E7EC2MC428065 |
| Erstzulassung | 13.12.2021 | Laufleistung (abgelesen) | 51.836 km |
| HSN/TSN | 1480 / AAS 00165 | Kraftstoffart / Zylinder | Elektro / 0 |
| Fahrzeugart | PKW Limousine | Antriebsart | Allradantrieb |
| Schadstoffklasse | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz | Getriebe / Anzahl Gänge | Direktantrieb |
| Farbe | Pearl White Multi-Coat | Besichtigungszustand | Ausreichend |
| Leistung / Hubraum | 155 kW / 0 ccm | Nächste HU | 12/2026 |
| Wartungsheft / Nachweis | digitaler Nachweis / vollständig | Restlauf bis Service | |
| Letzte Wartung | | Polsterart | Leder |
| Vorschaden | Keine Feststellbar | Polsterfarbe | Schwarz |
| Nachlackierung | Keine Feststellbar | zul. Gesamtgewicht | 2.232 kg |
| Dokumente | ZB I vorhanden (Kopie) | Anzahl Halter | unbekannt |
| Schlüssel soll/ist | 2/2 | Anzahl Sitze / Türen | 5 / 4 |
| Vertragsnummer | 18927138 | Re-Import | |

Zustandsbericht

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1 | 235/35 R20 92Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Pirelli | 5mm / 5mm | i.O. |
| 2 | 235/35 R20 92Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Pirelli | 4mm / 4mm | n.i.O. |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Airbags Sechs Airbags: Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags |
| Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik |
| Antiblockiersystem (ABS) |
| Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend |
| Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage |
| Bremsleuchte, drittes |
| Dual Motor Allradantrieb |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle |
| Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang |



Bezeichnung

| |
|---|
| Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht |
| Heckscheibe beheizt |
| Individuelle Fahrerprofile |
| Innendekor Holz |
| Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik) |
| Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien |
| Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung |
| Kopfstützen vorne (2) |
| Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White |
| LED-Nebelscheinwerfer |
| Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone |
| Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio |
| Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig |
| Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-HecksSpoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus |
| Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz |
| Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer |
| Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20 |
| Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren |
| Schlüsselloser Zugang |
| Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung |
| Sitze: Beheizte Rücksitze |
| Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher |
| Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar |
| Sprachgesteuerte Funktionen |
| Wegfahrsperre |

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | Verkleidungen/Abdeckungen | Dachhimmel (+ Verkleidung A-Säule links) - verschmutzt - reinigen |
| 2 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - Wertminderung |
| 3 | Stossfänger vorn | Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 4 | Rad/Reifen | Reifen hinten rechts (Reifenflanke) - beschädigt - erneuern |
| 5 | Motorhaube | Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 6 | Schweller rechts | Schweller - Steinschlag - lackieren |
| 7 | Schweller links | Schweller - Steinschlag - lackieren |
| 8 | Heckklappe/-tür | HecksSpoiler - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 9 | Stossfänger vorn | Stossfänger vorn - verformt - erneuern |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | Verglasung | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug |
| 2 | Verkleidungen/Abdeckungen | Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürt - kein Abzug |
| 3 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug |



Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|-----|--------------------|---------------|
| | Keine feststellbar | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich
- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeuggewertung im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel (+ Verkleidung A-Säule links) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel (+ Verkleidung A-Säule links) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel (+ Verkleidung A-Säule links) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Stoßfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Reifenflanke) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stoßfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Reifenflanke) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #7: Schweller links: Schweller - Steinschlag - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Schweller links: Schweller - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #7: Schweller links: Schweller - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Schweller links: Schweller - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern