



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Schadenübersicht,  
Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Schadendetail,  
Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Schadendetail,  
Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Schadenübersicht,  
Windschutzscheibe, Steinschlag



Bild 19 : Schadenübersicht,  
Windschutzscheibe, Steinschlag




Bild 20 : Schadendetail,  
Windschutzscheibe, Steinschlag



Bild 21 : Schadendetail,  
Windschutzscheibe, Steinschlag



Bild 22 : Schadenübersicht,



Bild 23 : Schadendetail,  
Tür vorne links, zerkratzt, auslegen + Polieren



Bild 24 : Schadendetail,  
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 26 : Achse 1, Reifen Rechts 1  
LM Zubehörfelge vorne rechts, verschrammt



Bild 27 : Schadendetail,  
LM Zubehörfelge vorne rechts, verschrammt



Bild 28 : Achse 2, Reifen Rechts 1  
LM Zubehörfelge hinten rechts, verschrammt



Bild 29 : Schadendetail,  
LM Zubehörfelge hinten rechts, verschrammt



Bild 30 : Schadenübersicht,  
Schraube im Sommerreifen



Bild 31 : Schadendetail  
Schraube im Sommerreifen



Bild 32 : Schadenübersicht,  
Orginal LM-Felge 1, verschrammt



Bild 33 : Schadendetail,  
Orginal LM-Felge 1, verschrammt



Bild 34 : Schadenübersicht,  
Orginal LM-Felge 2, verschrammt



Bild 35 : Schadendetail,  
Orginal LM-Felge 2, verschrammt



Bild 36 : Schadenübersicht,  
Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 37 : Schadendetail,  
Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 38 : Handschuhfachdeckel, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 39 : Verkleidung Tür vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur  
Einstiegsblende vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 40 : Verkleidung Tür hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur  
Einstiegsblende hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 41 : Verkleidung Tür hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur  
Einstiegsblende hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 42 : Ladekantenabdeckung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 43 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 44 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 45 : Seitenwand hinten links, Lackschichtdicke 848µm



Bild 46 : Seitenwand hinten rechts, Lackschichtdicke 177µm