



PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025

## Gutachten

**Fahrzeug-Identnummer**

LRWYGCEK6NC264787

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025

## Gutachten

<b>Vertragsnummer</b>	5434421
<b>Auftrags-Nummer / Referenz</b>	453975
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	SE-HL133E
<b>Fahrzeugart</b>	Geländewagen
<b>Hersteller</b>	Tesla
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Model Y Long Range Dual Motor AWD
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	1480 ABD 00000
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	LRWYGCEK6NC264787
<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Erstzulassung</b>	16.03.2022
<b>Fahrzeug Kennzeichen</b>	Kennzeichen nicht entgegen genommen
<b>Laufleistung</b>	81.444 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	Pearl White Multi-Coat
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro
<b>Hubraum / Leistung</b>	0 ccm/ 378 kW
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Polster / Farbe</b>	Leder / Schwarz
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2 von 2 Schlüsseln vorhanden

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025

**Probefahrt** Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände

**Vorschaden** Keine Feststellbar

**Nachlackierung** Keine Feststellbar

**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/45 R19 104W	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 255/45 R19 104W	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.

**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: Airbags, Alarmanlage: Wächter-Modus, Antiblockiersystem (ABS), Autopilot, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Beheizte Vorder- und Rücksitze, Bremsleuchte, drittes, Dual Motor Allradantrieb, Elektronische Stabilitäts- und Traktions, Fensterheber elektrisch, Frontkofferraum für Gepäck, Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Ga, Getöntes Glasdach, Heckklappe automatisch, Heckscheibe beheizt, Individuelle Fahrerprofile, Innenraum-Bodenmatten, Klimaautomatik, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne (2), Lackierung: Tesla Mehrschichtlack Pearl W, LED-Nebelscheinwerfer, Mittelkonsole, Musik & Medien über Bluetooth, Over-the-Air Software-Updates, Premium Innenraum in Schwarz, Premium Konnektivität, Premium-Soundsystem, Rundumsichtkamera, Räder: 19-Zoll Felgen Gemini, Räder: Reifendruckkontrollsystem, Schlüsselloser Zugang, Separat umklappbare Rücksitze, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 2. Reihe mit verstell. Sitzlehnen, USB-Anschluss vorne, Vordersitze elektrisch Verstellbar, Wegfahrsperrre, Zentralverriegelung

Sonderausstattung: \*Irrtümer vorbehalten, \*Zwischenverkauf vorbehalten, Heckklappe elektrisch, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Lenkradheizung, Vollleder

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürt - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn links	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025

**Nr. Bauteilgruppe Beschreibung**

6	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern

**Gebrauchsspuren****Nr. Bauteilgruppe Beschreibung**

1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug

**Hinweise zum Gutachten****Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

**Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Alexander René Roth)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 15 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025




Abbildung 13: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025

## Beschädigungsphotos



**Beschädigung 1:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 1:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025



**Beschädigung 4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 5:** Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen u... lackieren



**Beschädigung 5:** Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetz... und lackieren



**Beschädigung 6:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung 6:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 38858163

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.03.2025



**Beschädigung 7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung 7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung 7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern