

## Expertise

Protokollnummer: 41600433  
Auftrags-Nr / Referenz: 25233331  
Besichtigungsdatum: 18.09.2025

Hersteller: Tesla

FIN: LRWYGCFS7PC056578

Modell: Model Y RWD



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Tesla Model Y RWD

Fahrgestellnummer LRWYGCFS7PC056578

Laufleistung (abgelesen) 86.310 km

Erstzulassung 17.08.2023

Anzahl Halter 1

Leistung / Hubraum 88 kw /

Kraftstoffart / Zylinder Elektro / 0

Getriebe / Anzahl Gänge Direktantrieb / 1

Antriebsart Heckantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Pearl White Multi-Coat

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Kunstleder

Polsterfarbe Schwarz

Raucherfahrzeug Nein

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	31.000 km
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		<b>BriefNr</b>	GY100010
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	ausreichend	<b>Hubmittel / Grube</b>	ja
<b>Probefahrt</b>	nicht durchgeführt	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	1480 / ABB 00012		
<b>Abgasnorm</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.448 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/45 R19 104V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm
2)	255/45 R19 104V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Ausstattung

### Serienausstattung

- Airbags
- Antiblockiersystem (ABS)
- Außenspiegel elektrisch einklappbar
- Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
- Frontkofferraum für Gepäck
- Glasdach: Getöntes Glasdach
- Heckscheibe beheizt
- Innenraum-Bodenmatten
- Kopfstützen hinten (3)
- Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
- Musik & Medien über Bluetooth
- Premium Innenraum in Schwarz
- Rundumsichtkamera
- Räder: Reifendruckkontrollsystem
- Servolenkung
- Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
- Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
- USB-Anschlüsse, vorne
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage: Wächter-Modus
- Autopilot
- Bremsleuchte, drittes
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
- Heckklappe automatisch
- Individuelle Fahrerprofile
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorne (2)
- Mittelkonsole
- Over-the-Air Software-Updates
- Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher)
- Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
- Schlüsselloser Zugang
- Sicherheitsgurte
- Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
- Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
- Wegfahrsperre

### Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.600 kg)

## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Steinschlag - Smart Repair
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - verschmutzt - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Fehlteile

### Beschreibung

2.Radsatz - 2.Radsatz

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 20.01.2025	1.679,72 €

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
*(Lieferung durch Drittdienstleister)*
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
*(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)*
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

## Bemerkungen

- keine Serviceinfo
- Winterradsatz ist kein Bestandteil des Auslieferumfangs.



**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg vorne (rechts)



**Abbildung 3:** Schräg hinten (links)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 5:** Innenraum vorne



**Abbildung 6:** Innenraum hinten




Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Navigation




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 2:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 3:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung 3:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren