

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1564460
Auftrag vom: 04.10.2024 / 11:19 Uhr
Auftrag per: Portal

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021246093

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.150,00 €

Minderwerte gesamt: 2.150,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 28.01.2025 / 14:45 Uhr
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	2180 / AAA	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	MG
Modell:	ZS EV Comfort	Erstzulassung:	28.09.2021
Letztzulassung:	28.09.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	09.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	keine Angaben
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	68,0 KW
Antriebsart:	Elektro	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	1
Laufleistung abgelesen:	35193 km	Laufleistung geschätzt:	35193 km

Farbe außen

Farbe außen:	blau	Lackart:	Metallic (2 Schicht)
---------------------	------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/50 R 17,0 91 W	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	215/50 R 17,0 91 W	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	215/50 R 17,0 91 W	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	215/50 R 17,0 91 W	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	30.11.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	26143	Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt
Ölstand:	nicht vorhanden	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4		
Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	1	
Wartungsnachweis	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	375,00 €	375,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
Systeme, Reifendruckkontrollsysteem, aktiv / gestört, prüfen - Kostenerweiterung möglich	25,00 €	25,00 €
Fahrzeugfront, Fahrzeug vorn, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), überfällig, durchführen	150,00 €	150,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Felgen / Bereifung	1.500,00 €	1.500,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, fehlt, erneuern	1.500,00 €	1.500,00 €
Vorderachse, Alufelge vorne links, Beschichtung unterlaufen, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Innenraum / Kofferraum	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Fußmatten, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Karosserie	110,00 €	110,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, Smart Repair	110,00 €	110,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Lackierung	30,00 €	30,00 €
Fahrzeugheck, Tür hinten rechts, Kratzer, polieren	30,00 €	30,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Rückleuchte links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Anbauteile	35,00 €	35,00 €
linke Seite, Radlaufblende / -Leiste hinten links, Kratzer, erneuern	35,00 €	35,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 36 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.