

CAR-BACK, spol. s.r.o.

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

IČ: 27137945, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 99123

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5

140 00 Praha 4

**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	9AJ7687	VIN:	NLHBM81HANZ161402
Model vozidla:	Hyundai Bayon	Provedení:	Bayon 1.2i Comfort Club 5d
Maximální výkon (kW):	61.8	Zdvihový objem:	1197
Stav paliva v nádrži:	Dojezd	Druh paliva:	Benzín
Převodovka:	Manuální	Počet rychlostních stupňů:	5
Datum první registrace:	29.08. 2022	Barva:	Šedá
Stav tachometru:	57370	Počet dveří:	5
Platnost tech. kont. do:	2025-09-00	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Dostatečné množství	Chladicí kapalina:	Dostatečné množství
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvědčení o registraci vozidla:	✓	Velký technický průkaz:	✗
Povinné ručení (zelená karta):	✗	Návod k obsluze:	✓
Zvedák a sada nářadí:	✓	Dobíjecí kabely:	✗
Povinná výbava:	✓	Doklad o uskladnění pneumatik:	✗
Doklad o likvidaci pneu:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
		Servisní kontrola:	✗

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - P víko 118μ; LP blatník 159μ; LP dveře 140μ; LZ dveře 129μ; LZ bok 143μ; PZ bok 150μ; Z víko 108μ; PZ dveře 129μ; PP dveře 126μ; PP blatník 143μ; Střecha 117μ;

VÝBAVA VOZIDLA

palubní počítač | airbag řidiče | 4x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | posilovač řízení | nastavitelný volant | multifunkční volant | klimatizace | dělená zadní sedadla | isofix | výškově nastavitelné sedadlo řidiče | podélný posuv sedadel | polohovací sedadla | výsuvné opěrky hlav | USB | autorádio | bluetooth | imobilizér | start-stop systém | alu kola | el. okna | el. zrcátka | centrální zamykání | centrální dálkový | denní svícení | senzor světel | tempomat | manuální převodovka | stabilizace podvozku (ESP) | ABS | protipokluzový systém kol (ASR) | senzor tlaku v pneumatikách | hlídání jízdního pruhu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Michelin	195/55 R16 H	Standardní	5.2
Pneu PP	Pirelli	195/55 R16 H	Standardní	5.5
Pneu LZ	Michelin	195/55 R16 H	Standardní	5.3
Pneu PZ	Michelin	195/55 R16 H	Standardní	5.1
Disky první sady pneumatik	Hliníkové			
Pneu rezerva	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek(mm)
Dojezdová				7

Seznam poškození**Exteriér**

P. č.	Část vozu	Druh poškození
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Kapota	Poškození od odletujícího kamení
3	PP disk	Škrábance
4	Pravé zrcátko	Škrábance
5	PP dveře	Škrábance
6	Levý práh/rám horní/ část nárazníku	Deformace
Poznámka: PP prah		
7	PP dveře	Škrábance
Poznámka: Hrana		
8	PZ dveře	Škrábance
9	PZ dveře	Škrábance
Poznámka: Hrana		
10	Pravý zadní blatník	Deformace
11	Spoiler zadního nárazníku	Škrábance
12	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
13	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
14	Levý zadní blatník	Škrábance
15	LZ dveře	Škrábance
Poznámka: Hrana		
16	LZ dveře	Deformace
Poznámka: Vč. Poškození laku		
17	LZ dveře	Poškození od odletujícího kamení
18	LP dveře	Škrábance
Poznámka: Hrana		
19	Levé zrcátko	Škrábance
20	LP disk	Škrábance
21	Levý práh/rám horní/ část nárazníku	Škrábance
Poznámka: Lp prah		
22	LZ dveře	Škrábance

Interiér

P. č.	Část vozu	Druh poškození
23	Vnitřní klika pravých zadních dveří	Škrábance
Poznámka: Tapez, vryp		
24	vnitřní prostor	Opotřebení
Poznámka: Nákladová hrana		
25	Boční plasty zavazadlového prostoru	Opotřebení
26	LP čalounění	Opotřebení
27	Volant	Opotřebení
28	Koberec řidiče	Opotřebení
29	Řadící páka	Opotřebení

Ostatní

P. č.	Část vozu	Druh poškození
30	Servisní kniha	Chybí
31	Interiér	Znečištěno
Poznámka: Tepování sedadel + mytí interiéru mokrou cestou		

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava




Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Rezervní kolo / Sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní knížka



ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

ORV č.1 str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

**1**

Umístění

Exteriér

Poškozený díl

Přední nárazník

Druh poškození

Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 1

**2****Umístění****Poškozený díl****Druh poškození**

Exteriér

Kapota

Poškození od odletujícího kamení

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**3**

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér
PP disk
Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**4**

Umístění

Exteriér

Poškozený díl

Pravé zrcátko

Druh poškození

Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**5**

Umístění

Exteriér

Poškozený díl

PP dveře

Druh poškození

Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**6****Umístění**

Exteriér

Poškozený díl

Levý práh/rám horní/ část nárazníku

Poznámka:

PP prah

Druh poškození

Deformace



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 6

**7**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Exteriér

PP dveře

Škrábance

Poznámka:

Hrana

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 7

**8**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Exteriér

PZ dveře

Škrábance

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**9**

Umístění

Exteriér

Poškozený díl

PZ dveře

Druh poškození

Škrábance

Poznámka:

Hrana



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**10**

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér
Pravý zadní blatník
Deformace

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**11**

Umístění

Exteriér

Poškozený díl

Spoiler zadního nárazníku

Druh poškození

Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**12**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Exteriér

Víko zavazadlového prostoru

Poznámka:

Škrábance



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 12

**13**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Exteriér

Víko zavazadlového prostoru

Škrábance

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 13

**14****Umístění****Poškozený díl****Druh poškození**

Exteriér

Levý zadní blatník

Škrábance

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 14

**15**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Exteriér

LZ dveře

Škrábance

Poznámka:

Hrana

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 15

**16**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Exteriér

LZ dveře

Deformace

Poznámka:

Vč. Poškození laku

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**17**

Umístění

Exteriér

Poškozený díl

LZ dveře

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**18**

Umístění

Exteriér

Poškozený díl

LP dveře

Druh poškození

Škrábance

Poznámka:

Hrana



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**19**

Umístění

Exteriér

Poškozený díl

Levé zrcátko

Druh poškození

Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**20**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Exteriér

LP disk

Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 20

**21****Umístění**

Exteriér

Poškozený díl

Levý práh/rám horní/ část nárazníku

Druh poškození

Škrábance

Poznámka:

Lp prah

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 21

**22**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Exteriér

LZ dveře

Škrábance

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 22

**23**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Interiér

Vnitřní klika pravých zadních dveří

Škrábance

Poznámka:

Tapeč, vryp

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 23

**24**

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér
vnitřní prostor
Opatření

Poznámka:

Nákladová hrana

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**25****Umístění**

Interiér

Poškozený díl

Boční plasty zavazadlového prostoru

Druh poškození

Opotřebení

Poznámka:

Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA

Viz popis k poškození č. 25

**26**

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér
LP čalounění
Opotřebení

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**27**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Interiér


Volant

Opotřebení

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**28**

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér
Koberec řidiče
Opatření

Poznámka:**29**

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér
Řadící páka
Opatření

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA**30**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Ostatní

Servisní kniha

Chybí

Poznámka:

**31**

Umístění

Poškozený díl

Druh poškození

Ostatní

Interiér

Znečištěno

Poznámka:

Tepování sedadel + mytí interiéru mokrou cestou

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA



Viz popis k poškození č. 31



Viz popis k poškození č. 31