

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin


Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Christian Biermann
Tel. direkt 0385 64480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

KÖT CA25

FIN

NMTKT56E60R007028

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	21.07.2025, elektronisch.	
Besichtigung	21.07.2025, 08:30 Uhr, durch Herrn Christian Biermann bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	21.07.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 9571118170	

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	5.788,00 EUR 4.863,86 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-5.788,00 EUR -4.863,86 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt. ohne MwSt.	-270,00 EUR -226,89 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag ein zweiter Radsatz vor, die Maße sind wie folgt: Lassa 205/55R16 91V 5/5/5mm.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Hinweis: Raucherfahrzeug. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.07.2009	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Auris Life
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	NMTKT56E60R007028
HSN / TSN	5013 / AEL	Schlüssel-Nr.	00000000
Km-Stand abgelesen	124103	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	74
Hubraum (ccm)	1329	Schadstoffklasse:	EURO 4
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe	Silber
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 T	Lassa / Snow	W /S	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 T	Continental / WinterContact TS 870	W /S	3 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 T	Continental / WinterContact TS 870	W /S	3 mm

W/ Winter; /S Schaden; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag (Knieairbag), Airbag (Kopfairbag), Airbag (Seitenairbag), Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektr. einstellbar, Bordcomputer im Multiinfo-Display integriert, Brems-Assistent, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Auris, Heckscheibe beheizbar (mit Abschaltautomatik), Heckscheibenwischer, Innenraum-Beleuchtung, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen: vorn höhenverstellbar, Lederschaltknauf, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio: Audio-System mit RDS-Radio/CD-Player, Rücksitzbank, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, hinten, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegeln, Stoßfänger in Wagenfarbe, VSC (elektronisches Stabilitätsprogramm) mit TRC (Antriebsschlupfregelung), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Duplikat**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 24.09.2019 bei Kilometerstand 76.861

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Nachrüstung prüfen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 11, 12)	150	voll	-150	-126,05
3. Innenraum verschmutzt Raucherfahrzeug, reinigen	500	voll	-500	-420,17
4. Fehlermeldung airbag, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	150	voll	-150	-126,05
5. Wischerblatt vorne gerissen, erneuern (Bild 13)	30	voll	-30	-25,21
6. Tierbisssspuren Motorraum, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15)	250	voll	-250	-210,08
7. Scheinwerfer vorne matt Minderwert angesetzt, (Bild 16)	300	voll	-300	-252,10
8. Bremse stark korrodiert, erneuern (Bild 17)	1.350	voll	-1.350	-1.134,45
9. Stoßfänger vorne gerissen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18)	2.258	voll	-2.258	-1.897,48
10. Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 19)	200	voll	-200	-168,07
11. Bremsleitung Unterboden korrodiert, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20)	150	voll	-150	-126,05
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	5.788		-5.788	-4.863,86

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum diverse Gebrauchsspuren, (Bild 7)
 Dach verschrammt, (Bild 8)
 Heckspoiler matt, (Bild 9)
 Heckklappe zerkratzt, (Bild 10)
 Motorhaube mehrfach eingedellt, (Bild 14)
 Beifahrertür eingedellt,
 Tür hinten rechts eingedellt,
 Stoßfänger hinten verschrammt,
 Seitenteil hinten links eingedellt,

Duplikat

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne links	5 mm	WS	-90,00	-75,63
hinten links	3 mm	WS	-90,00	-75,63
hinten rechts	3 mm	WS	-90,00	-75,63
Legende			W/ Winter /S Schaden /O Original /F Runflat	-270,00 -226,89

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Biermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0456 / 060924 / 2025 / B081832000704

vom 21.07.2025

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2359 21.07.2025

FABRIKAT	TOYOTA	AURIS	LIFE	
AUSSTATTG			TYP-CODE	70 58 77
	KLIMAAUTOMATIK	F-HEBER V/H ELEKTR	A-SPIEGEL VERST/HZB	
	6 LAUTSPRECHER	NEBELSCHEINWERFER	LEDERLENKRAD	
	RADIOBED AM LENKRAD	1329CCM 74KW	6-GANG	
	NOTRAD	STAB-PROGRAMM (VSC)	KNIEAIRBAG	
	KOPFAIRBAG	5-TUERIG		

A R B E I T S L O H N		ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS =150.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR		INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.-PREIS
B010		STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	5	75.00	
B020)		STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	11	165.00	
KN		MOTORSCHUTZ V AUS-/EINBAUEN	2	30.00	
1000		BATTERIE AB U. ANKLEMMEN	2*	30.00	
1000		FEHLERCODE AUSLESEN VOR REP.	3*	45.00	
1000		FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.	4*	60.00	
1000		ARBEITSPLATZWECHSEL ZUM LACK	4*	60.00	

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW
0281	STOSSFAENGER V	NEUTEILLACK	ST K1R
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW
	FAKTOR	175.00	EUR/STD
	LACKIERZEIT	12	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	5	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN	3	
	VORBE. FARBMUSTER	3	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	23
	LACKIER-MATERIALKOSTEN		PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R		208.96
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		50.70
	MAT-KONST. FARBMUSTER		5.20

E R S A T Z T E I L E			PREISSTAND	: 01.06.2025 / 01
LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281		STOSSFAENGER V	52119 02970	533.04
0350		BEF-SATZ STOSSF V	SIEHE EINZELTEILE	
0351	3 X	BEFESTIGUNGSKLAMMERN	52161 02030	5.55
0352	2 X	BEFESTIGUNGSKLAMMERN	47749 58010	4.38
0353	2 X	BEFESTIGUNGSKLAMMERN	90467 05090B1	5.50
SYSTEM AUDATEX				BLATT 1

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N			NR	2359	21.07.2025
E R S A T Z T E I L E			PREISSTAND	: 01.06.2025 / 01	
LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS	
0395		SPOILERECKE V L	76852 02110		102.27
0396		SPOILERECKE V R	76851 02120		103.90
<hr/>					
S O N S T I G E S					
LEIT-NR		BEZEICHNUNG		PREIS	
1000		KLEIN.-VERBRAUCHSMAT			10.00*
<hr/>					
S C H L U S S K A L K U L A T I O N			EUR	EUR	
<hr/>					
A R B E I T S L O H N		ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT		31 AW X 150.00 EUR/STD	465.00		
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					465.00
<hr/>					
N E B E N K O S T E N					
SUMME SONSTIGES			10.00		
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					10.00
<hr/>					
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN			402.50		
MATERIALKOSTEN			264.86		
GESAMTSUMME LACKIERUNG					667.36
<hr/>					
E R S A T Z T E I L E			754.64		
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					754.64
<hr/>					
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.			1 897.00		
MWST 19.00 %					360.43
<hr/>					
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.			2 257.43		

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Serviceheft

Duplikat



Bild 7 : Innenraum diverse Gebrauchsspuren




Bild 8 : Dach verschrammt

Duplikat



Bild 9 : Heckspoiler matt




Bild 10 : Heckklappe zerkratzt

Duplikat




Bild 11 : Nachrüstung prüfen



Bild 12 : Nachrüstung prüfen

Duplikat



Bild 13 : Wischerblatt vorne gerissen



Bild 14 : Motorhaube mehrfach eingedellt

Duplikat




Bild 15 : Tierbissspuren Motorraum



Bild 16 : Scheinwerfer vorne matt Minderwert angesetzt

Duplikat



Bild 17 : Bremse stark korrodiert




Bild 18 : Stoßfänger vorne gerissen

Duplikat




Bild 19 : Unterbodenverkleidung gebrochen




Bild 20 : Bremsleitung Unterboden korrodiert

Duplikat



Bild 21 : 2 Radsatz