



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Winterrad montiert



Bild 16 : 2 Ladekabel



Bild 17 : Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 26 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 27 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Füllflasche abgelaufen



Bild 29 : Verkleidung Heckklappe Kratzer



Bild 30 : Verkleidung Heckklappe Kratzer



Bild 31 : 2 Sommerreifen liefern und montieren ( 2 Allwetterreifen montiert )



Bild 32 : 2 Sommerreifen liefern und montieren ( 2 Allwetterreifen montiert )



Bild 33 : Seitenwand Verkleidung links oberhalb Kratzer




Bild 34 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 35 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur