



LAND ROVER Discovery Sport DISCOVERY SPORT

| | |
|---------------------|-------------------|
| FIN | SALCA2BX5MH893010 |
| Kilometerstand | 93.746 km |
| Erstzulassungsdatum | 14.04.2021 |

AUFTRAGSDetails

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Begutachtungsdatum | 24.09.2025 15:03:39 | Inspektionsort | CAT GmbH & Co. KG Emmering |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------------------|

FAHRZEUGINFORMATIONEN

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FIN | SALCA2BX5MH893010 | Antriebsart | Allrad |
| Kilometerstand | 93.746 km | Getriebe | Automatik |
| Fahrzeugart | SUV | Gänge | 7 |
| Anzahl Türen | 5 | Interieurfarbe | Schwarz |
| Erstzulassungsdatum | 14.04.2021 | Fahrzeugfarbe | Schwarz |
| Kraftstoffart | Hybrid Benzin | Fahrzeugkategorie | Personenkraftwagen |
| Marke | LAND ROVER | Metallic-Lackierung | Ja |
| Modell | Discovery Sport | Polsterart | Teilleder |
| Gesamtanzahl der Sitze | 7 | | |

DOKUMENTE UND WARTUNG

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------|----|
| Anzahl Schlüssel gesamt | 2 | Originalschlüssel | Ja |
| Euro-Aufkleber | Ja | | |

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Anhängerkupplungstyp | Keine Anhängerkupplung | Klimaanlagentyp | Klimaanlage auto. |
| Anzahl der Ladekabel (Normalladung) | 0 | Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden | Ja |

| | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------------|------------------|
| Anzahl der Ladekabel (Schnellladung) | 0 | Multifunktionslenkrad | Ja |
| Art des Navigations-Datenträgers | HD | Navigation | Ja |
| Einparkhilfe hinten | Ja | Scheinwerfertyp | Scheinwerfer LED |
| Einparkhilfe vorn | Ja | Sitzheizung vorne | Ja |
| Elektrisch verstellbare Sitze VL | Ja | Tempomat | Ja |
| Elektrisch verstellbare Sitze VR | Ja | | |

BEREIFUNG

Montierte Reifen



| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|--------|----------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Vorne | Links | 7,0 mm | Nokian | 235/50 R 20 104 V | Winter | Aluminium | - |
| Vorne | Rechts | 7,0 mm | Nokian | 235/50 R 20 104 V | Winter | Aluminium | - |
| Hinten | Links | 7,0 mm | Nokian | 235/50 R 20 104 V | Winter | Aluminium | - |
| Hinten | Rechts | 7,0 mm | Nokian | 235/50 R 20 104 V | Winter | Aluminium | - |

Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|-----|----------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| - | - | 8,0 mm | Pirelli | 235/50 R 20 104 W | Sommer | Aluminium | - |
| - | - | 8,0 mm | Pirelli | 235/50 R 20 104 W | Sommer | Aluminium | - |
| - | - | 8,0 mm | Pirelli | 235/50 R 20 104 W | Sommer | Aluminium | - |
| - | - | 8,0 mm | Pirelli | 235/50 R 20 104 W | Sommer | Aluminium | - |


SCHÄDEN

Äußere Schäden



3 | Tür hinten links

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >30 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



4 | Tür vorne links

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >30 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



5 | Außenspiegel Gehäuse links

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



6 | Zusätzliche Räder


| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >30 cm |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Kommentare: Zubehörfelgen beschädigt



7 | Alufelge hinten rechts

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparurmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




8 | Tür hinten rechts

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >30 cm |
| Reparurmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




9 | Seitenwand hinten rechts

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >8 cm - 10 cm |
| Reparurmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



10 | Tür vorne rechts

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Delle(n) und Kratzer |
| Schweregrad | >1 cm - 2 cm |
| Reparurmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



11 | Außenspiegel Gehäuse rechts

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparurmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



Innenschäden



1 | Innenraum

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Deformiert |
| Schweregrad | Unbekannt |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



2 | Dokumentenmappe

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Fehlt |
| Schweregrad | Erssetzen |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Kommentare: Bedienungsanleitung und Servicenachweis fehlt

Geschätzter reduzierter Wert

3.108,01 €

KOMMENTARE

① Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Fahrzeugbilder

