



## Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic Hybrid

EZ 03/2021 | Geländewagen | Hybrid | Automatikgetriebe | 37.317km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 86\*\*\*



## Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Sport HSE Dynamic Hybrid [DE - SUV5 P400e Hybrid EU6d, HSE Dynamic Hybrid (EURO 6d) (OPF), (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALWA2BY7MA785177	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 37.317km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2024 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 300 PS (221 KW)	Kraftstoff Hybrid
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 26.834km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 69g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3l/100km (NEFZ)



## Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *
41 km	13,1 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.	

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)




(4 mm)



## Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	100		




## Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



## Serienausstattung

---

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel lederbezogen
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 19 Lautsprecher, Subwoofer)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Gloss Black Finish
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Beckenairbag vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Bremssättel unlackiert
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung)

- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektromotor 35 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehhalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 297 kW (Motor 2,0 Ltr. - 221 kW)
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
- Innenausstattung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless-Entry
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion mit Einfassung in Atlas
- Luftfederung Hinterachse
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Navigationssystem Pro
- Nebelschlussleuchte
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: Portofino Blue
- Panoramadach (Glas) mit Sonnenschutz elektrisch
- Park-Distance-Control vorn
- Pedale Edelstahl-Design
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
- Fahrassistenz-System: Automatische Bremsbereitschaft (Pre-Fill)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Kontrolle für Gefällstrecken (Gradient Acceleration Control, GAC)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)
- Getränkehhalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- InControl Apps
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen)
- Innenraumüberwachung
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill Gloss Black Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Luftfederung Vorderachse
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittel-Differentialsperre
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motorhaube Aluminium
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchten (2)
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Park-Distance-Control hinten
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2923 mm
- Reifendruck-Kontrollsysteem
- Rückfahrkamera
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenscheiben hinten gehärtet
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerung System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Traktionskontrolle
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensor
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel lackiert
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory)
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Terrain-Response-System 2
- Türverkleidung Leder
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Wegfahrsperre



## Sonderausstattung


- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung
- Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grey Oak
- Metallic-Lackierung
- Teppich-Fußmatten
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Park-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















18.03.2021	1590	SHU0000389	2	12	1223/5900	1426
MIG	JAG		4275		1983	
SALWA2BY7MA7B5177	118		1780		1261	
LAND ROVER			5100			
LW			75	3200	3200	
SSIM2M			1500	1900		
ASDAA			1500	1900		
RANGE ROVER SPORT			72	3750	3750	
JAGUAR LAND ROVER (GB)			2500	1750	15	
Gelände 2 Paus.bef			255/55R20	110Y A/T	1	
Kompressor			255/55R20	110Y A/T		
715/2007/2018/183ZAP			Brau		5	
EURO6 WLTP/AP-PLC/M-N1			e5*2007/16*105K*04			
Hybrid-EV BYT,BUL			03.06.2020			
0025	36AP	11937				
Batteriesatz 1st 13kWh www.AHK.de FGTG						



SERVICE HISTORY					
REPAIRER	JOB NUMBER	JOB DATE	ITEM NUMBER	DETAILS	
Werner Haas Automobile GmbH Schleuder Straße 4 Augsburg Germany 86195 Germany	59117 <b>RANGE ROVER</b>	05/04/2021	70814km	Service Completed 24500 km / 24 months service Other Related Items Removal of Oil and Fluid Removal of Fuel Filter Removal of Battery Removal of Black Diesel Particulate Electronics Vehicle Health Check (EVHC)	
Werner Haas Automobile GmbH Schleuder Straße 4 Augsburg Germany 86195 Germany	57955 <b>RANGE ROVER</b>	19/03/2021	71 km	Service Completed Pre Delivery Inspection Other Related Items	



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)




Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)




Fahrertür (Kratzer)




Fahrertür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Kratzer)