

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AN7955	VIN:	SB1Z93BE20E346453
Model vozidla:	Toyota Corolla TouringSports (E21) (2019)	Provedení:	Corolla TS 1.8Hyb.Comfort AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1798
Maximální výkon (kW):	90	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-12-19	Platnost tech. kont. do:	2026-12-19
Stav tachometru:	99649 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	76589	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-08-08
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Klient souhlasí s doprohlídkou:	Ano	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 250 µm; LP blatník 149 µm; LP dveře 144 µm; LZ dveře 97 µm; LZ bok 126 µm; Z víko - µm; PZ bok 88 µm; PZ dveře 145 µm; PP dveře 132 µm; PP blatník 155 µm; Střeška 139 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Barum	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Barum	205/55 R 16	Zimní	7
Pneu PZ	Barum	205/55 R 16	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.

Rezervní dojezdové kolo

2. sada pneu

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Bridgestone	205/55 R 16	Letní	6
Pneu 2	Bridgestone	205/55 R 16	Letní	6
Pneu 3	Bridgestone	205/55 R 16	Letní	6
Pneu 4	Bridgestone	205/55 R 16	Letní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Blatník přední levý	Škrábance
2	Disk LZ kola	Škrábance
3	Bočnice zadní levá	Škrábance
4	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
5	Disk PZ kola	Škrábance
6	Dveře zadní pravé	Škrábance
7	Dveře přední pravé	Škrábance
8	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
10	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
11	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
12	Volant	Opotřebení
13	Přídavný koberec LP	Opotřebení
Ostatní		
14	Servisní záznam	Chybí
15	Doprohlídka v LC	Chybí
	Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Povětrnostní podm.	
16	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
17	Celková plocha karoserie	Škrábance
18	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu




Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Blatník přední levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



3 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



9 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 Volant - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Přídavný koberec LP - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




14 Servisní záznam - Chybí

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Doprohlídka v LC - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Důvod druhé
prohlídky: Povětrnostní podm.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamene

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



18 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: