

Voertuiggegevens

Merk **NISSAN** Kentekenplaat **G661SZ**
Model **Leaf** 1e **04/12/2019**
tenaamstelling
Versie **Electric e+ 62kWh**
3.ZERO
Chassisnummer **SJNFAAZE1U0088679**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **71233**

Datum & plaats van inspectie

Datum 5/06/2025 7:00:33
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6154918 3	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6154918 4	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6154918 1	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6154918 2	Voorruit	Steenslag	Glasherstel			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61549183 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61549184 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61549181 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61549182 Voorruit Steenslag Glasherstel

