

### Voertuiggegevens

Merk **NISSAN** Kentekenplaat **G769RS**  
 Model **Leaf** 1e **25/11/2019**  
 tenaamstelling  
 Versie **Electric e+ 62kWh**  
**3.ZERO**  
 Chassisnummer **SJNFAAZE1U0088829**  
 Klant **Local (NO RDV)**  
 Kilometerstand **85445**

### Datum & plaats van inspectie

Datum **8/05/2025 11:34:23**  
 Adres  
**Maltaweg**  
**1044 AH Amsterdam**



| Schade N°                   | Locatie  | Schadetype | Herstellwijze                    | Reële kosten   | Niet in rekening gebracht | Factureerbare kosten |
|-----------------------------|----------|------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
|                             |          |            |                                  | € ex BTW       | € ex BTW                  | € ex BTW             |
| <b>Schades zonder groep</b> |          |            |                                  | <b>1363,79</b> | <b>-409,13</b>            | <b>954,66</b>        |
| 60483628                    | Voorruit | Barst      | Vervangen                        | 859,21         | -257,76                   | 601,45               |
| 60483629                    | Bumper A | Kras(sen)  | Herstellen en spuiten (compleet) | 504,58         | -151,37                   | 353,21               |
| 60483627                    | Motorkap | Kras(sen)  | Polijsten                        |                | Niet doorbelast           |                      |

Inspectie uitgevoerd door  
**MACADAM**  
 MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| HERSTELKOSTEN             | 1363,79 €        |
| NIET IN REKENING GEBRACHT | <b>-409,13 €</b> |
| DOOR TE BELASTEN KOSTEN   | 954,66 €         |

Schades zonder groep

60483628 Voorruit Barst Vervangen



60483629 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60483627 Motorkap Kras(sen) Polijsten

