

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AL3576	VIN:	TMAH281BANJ120863
Model vozidla:	Hyundai i30 (PD)(01.2017 ->)	Provedení:	i30 kom.1.0TGDI 120 Comfort
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	998
Maximální výkon (kW):	88	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-10-24	Platnost tech. kont. do:	2026-10-24
Stav tachometru:	149091 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	134968	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-05-30
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 108 µm; LP blatník 97 µm; LP dveře 101 µm; LZ dveře 92 µm; LZ bok 121 µm; Z víko 132 µm; PZ bok 101 µm; PZ dveře 93 µm; PP dveře 99 µm; PP blatník 117 µm; Střeška 112 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Imobilizér, Dešťový senzor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	195/65 R 15	Letní	3
Pneu PP	Hankook	195/65 R 15	Letní	3
Pneu LZ	Hankook	195/65 R 15	Letní	4
Pneu PZ	Hankook	195/65 R 15	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.

Rezervní dojezdové kolo

2. sada pneu

Pneu 1	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	7
Pneu 2	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	7
Pneu 3	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	6
Pneu 4	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

Interiér (vnitřní prostor)

3

4

5

6

7

8

9

10

Ostatní

11

12

13

14

Poškozený díl

Čelní sklo

Přední nárazník

Výplň PP dveří

Odkládací skříňka - víko

Spodní kryt zav. prostoru

Výplň LZ dveří

Výplň LP dveří

Volant

Potah sedáku sedadla řidiče

Řadicí páka

Doprohlička v LC

Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Jamky od krup

Přední část vozidla

Celková plocha karoserie

Celková plocha karoserie

Druh poškození

Prasklina

Škrábance

Škrábance

Škrábance

Škrábance

Škrábance

Škrábance

Opotřebení

Opotřebení

Opotřebení

Chybí

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

Jamky od krup

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Interiér z levé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Středový panel



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zadní sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor




Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

HH 445903

Prohlášení při

Potvrzuji tímto, že vůz nejevil při předání známky poškození a funkční nedostatky a že jsem obdržel GARANČNÍ KNIŽKU a jsem seznámen s následujícími skutečnostmi:

- Termíny a podmínkami záruky
- Rozsahem předepsané údržby a servisu

Model: **130 WG 110 T-GDI MT COMFORT**

Číslo vozidla (VIN): **TMAH 281 BAN 120 863**

Číslo klíče: **HG 1166** Kód barvy: **SAW**

Jméno majitele: **ARVAL CZ S.R.O.**

Adresa majitele: **MILEVSKÁ 2095/5, PRAHA**

PSČ: **140 00**

Tel.: **/**

Datum prodeje:

den	měsíc	rok
1	11	2022

Konec záruky:

den	měsíc	rok
31	12	2023

HYUNDAI UH S.R.O.
člen skupiny AUTO-ÚH
Za Otávkou 365
686 01 Uherské Hradiště, Sady
provozovna:
Tr. T. Bati 415, 63 02 Zlín
tel. prodej 577 700 677, servis 577 700 676
M: 312892 DIČ: CZ29312892

Razítko a podpis prodejce: **HYUNDAI**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážená majitelko, váš vůz Hyundai jsou pro svůj bezporuchový výkon a spolehlivost pohonné hmoty jsou v aktuálním stavu. V této souvislosti je zaručena jejich kvalita.

Upozornění:
V případě, že autorizovaný servis použije nekvalitní díly, může dojít k případné reklamaci.

Osobní údaje uvedené v této knížce jsou určeny pro účely informování o zajištění servisu Hyundai Motor Company. Podrobnosti o zajištění servisu Hyundai Motor Company jsou v aktuálním stavu na webovské stránce společnosti www.hyundai.cz. V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás kontaktujte na telefonním čísle 800 20 20 20.

Podpis zákazníka: **Hladký**

Servisní knížka

CZ EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA VOZIDLA
9AL3576

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
24.10.2022

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍJMENÍ A JMÉNO NEBO OBCHODNÍ JMÉNO)
ARVAL CZ S.R.O.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLO
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE
ANO I. DATUM **24.10.2022**

UBF **611174** PODPIS **Hladký**

STANOVISKO MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRAHA
ONKRAZKA
134

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Výplň PP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



4 Odkládací skříňka - víko - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Spodní kryt zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



6 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Výplň LP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **7**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



9 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



11 Doprohlídka v LC - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Jamky od krup

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:



13 Celková plocha karoserie - Škrábance

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Celková plocha karoserie - Jamky od krup
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14