

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AP7070	VIN:	TMAH381AAMJ091265
Model vozidla:	Hyundai i30 cw (PD)(2017->)	Provedení:	i30 kom.1.6CRDi 115 Smart
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-03-31	Platnost tech. kont. do:	2027-04-24
Stav tachometru:	130501 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	6	Datum poslední prohlídky vozidla:	2021-04-07
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 130 µm; LP blatník 298 µm; LP dveře 121 µm; LZ dveře 121 µm; LZ bok 128 µm; Z víko 136 µm; PZ bok 606 µm; PZ dveře 197 µm; PP dveře 184 µm; PP blatník 346 µm; Střeška 139 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový senzor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Fulda	205/55 R 16	Letní	7
Pneu PP	Fulda	205/55 R 16	Letní	7
Pneu LZ	Fulda	205/55 R 16	Letní	7
Pneu PZ	Fulda	205/55 R 16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Spojler P nárazníku	Škrábance
3	Dveře přední levé	Škrábance
4	Brzdové světlo střední	Ke slícování
5	Střecha	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Výplň LP dveří	Opotřebení
7	Volant	Opotřebení
8	Řadicí páka	Opotřebení
9	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
10	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
11	Přídavný koberec LP	Opotřebení
12	Těsnění LP dveří	Prasklina
13	Potah sedáku zadního pravého sedadla	Škrábance
14	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
15	Kryt zadního čela	Škrábance
16	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
17	Boční výplň zav. prostoru L	Prasklina
18	Výplň PP dveří	Škrábance
Ostatní		
19	Celková plocha karoserie	Škrábance
20	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
21	Interiér	Znečištěno
22	Servisní záznam	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu




Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Spojler P nárazníku - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Brzdové světlo střední - Ke slícování
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Střecha - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Výplň LP dveří - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 **Těsnění LP dveří - Prasklina**
Umístění:


Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Potah sedáku zadního pravého sedadla - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14




15 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Boční výplň zav. prostoru L - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Výplň PP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Servisní záznam - Chybi
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22