

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Autopolis

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT081FZ	VIN:	TMAH381DANJ115487
Model vozidla:	Hyundai i30 (PD)(01.2017 ->)	Provedení:	i30 Kom.1.5TGDi 118 Family
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1482
Maximální výkon (kW):	118	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-06-13	Platnost tech. kont. do:	2026-06-12
Platnost měření emisí do:	2026-06-12	Stav tachometru:	117009 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	104000
Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-01-31	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 108 µm; LP blatník 90 µm; LP dveře 109 µm; LZ dveře 95 µm; LZ bok 100 µm; Z víko 99 µm; PZ bok 106 µm; PZ dveře 97 µm; PP dveře 98 µm; PP blatník 97 µm; Střecha 131 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PP	Michelin	205/55 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-07-31

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Lak
2	Blatník přední pravý	Znečištěno
3	Dveře zadní pravé	Znečištěno
4	Bočnice zadní pravá	Znečištěno
5	Zadní nárazník	Škrábance
6	Zadní nárazník	Znečištěno
7	Víko zavazadlového prostoru	Deformace
8	Bočnice zadní levá	Znečištěno
9	Dveře zadní levé	Znečištěno
10	Dveře přední levé	Znečištěno
11	Blatník přední levý	Znečištěno
12	Čelní maska	Poškození od odletujícího kamení
Interiér (vnitřní prostor)		
13	Přístrojová deska	Škrábance
14	Výplň PZ dveří	Škrábance
15	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
16	Vnitřní kryt levého D-sloupku horní	Škrábance
17	Plastový kryt zadní P	Škrábance
18	Plastový kryt zadní L	Škrábance
19	Výplň LZ dveří	Škrábance
20	Těsnění LP dveří	Střih
Ostatní		
21	Interiér	Znečištěno
22	Střední plocha karoserie	Polepy
Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov budú vyčíslené spoločnosťou Arval Slovakia		

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

Opotřebované nebo poškozené

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




2 Blatník přední pravý - Znečištěno

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře zadní pravé - Znečištěno
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




4 Bočnice zadní pravá - Znečištěno

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Znečištěno

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Víko zavazadlového prostoru - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Bočnice zadní levá - Znečištěno
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Dveře zadní levé - Znečištěno
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Dveře přední levé - Znečištěno
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Blatník přední levý - Znečištěno

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Čelní maska - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Přístrojová deska - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



16 **Vnitřní kryt levého D-sloupku horní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Plastový kryt zadní P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



18 **Plastový kryt zadní L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Těsnění LP dveří - Střih
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



21 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Střední plocha karoserie - Polepy

22 Umístění:

Ostatní

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov budú vyčíslené spoločnosťou Arval Slovakia

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22