

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AH4219	VIN:	TMAH381DANJ117759
Model vozidla:	Hyundai i30 cw (PD)(2017->)	Provedení:	i30 kom.1.5T-GDI N Line 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1482
Maximální výkon (kW):	118	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-06-13	Platnost tech. kont. do:	2026-06-13
Stav tachometru:	116425 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	87025	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-09-24
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 170 µm; LP blatník 150 µm; LP dveře 110 µm; LZ dveře 120 µm; LZ bok 100 µm; Z víko 110 µm; PZ bok 105 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 130 µm; PP blatník 100 µm; Střeška 130 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	225/40 R 18	Letní	3
Pneu PP	Michelin	225/40 R 18	Letní	3
Pneu LZ	Michelin	225/40 R 18	Letní	3,5
Pneu PZ	Michelin	225/40 R 18	Letní	3,5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Disk LZ kola	Škrábance
2	Dveře zadní levé	Škrábance
3	Dveře přední levé	Škrábance
4	Disk LP kola	Škrábance
5	Spojler P nárazníku	Škrábance
6	A sloupek levý	Škrábance
7	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
8	B sloupek levý	Jamka
	Poznámka: + škrábance	
9	Disk PZ kola	Škrábance
10	Rám dveří pravý	Jamka
11	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
12	Disk PP kola	Škrábance
13	Bočnice zadní pravá	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Přídavný koberec LP	Opotřebení
15	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
16	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
17	Volant	Opotřebení
18	Řadicí páka	Opotřebení
19	Výplň LZ dveří	Škrábance
20	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
21	Kryt zadního čela	Škrábance
22	Výplň PZ dveří	Škrábance
Ostatní		
23	Interiér	Znečištěno
24	Celková plocha karoserie	Škrábance
25	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
26	Servisní prohlídka	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Spojler P nárazníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 A sloupek levý - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 B sloupek levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Rám dveří pravý - Jamka**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Bočnice zadní pravá - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




15 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 15



16 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



18 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Výplň LZ dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



22 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26