

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 BratislavaARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Darex

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	AA056RZ	VIN:	TMAH381DAPJ159386
Model vozidla:	Hyundai i30 cw (PD)(2017->)	Provedení:	i30 Kom.1.5 MHEV Play 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1482
Maximální výkon (kW):	117	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Šedá - metalíza tmavá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2024-07-01	Platnost tech. kont. do:	2028-06-30
Platnost měření emisí do:	2028-06-30	Stav tachometru:	59275 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	42229
Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-04-15	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 107 µm; LP blatník 109 µm; LP dveře 113 µm; LZ dveře 107 µm; LZ bok 112 µm; Z víko 97 µm; PZ bok 112 µm; PZ dveře 112 µm; PP dveře 112 µm; PP blatník 102 µm; Střecha 112 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu PP	Hankook	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu LZ	Hankook	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu PZ	Hankook	205/55 R 16	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhlídku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhlídky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Datum ukončení: 2025-08-09

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ostatní

10

11

Poškozený díl

Čelní sklo

Hrana LP dveří

Dveře zadní levé

Bočnice zadní levá

Zadní nárazník

Střecha

Dveře zadní pravé

Dveře přední pravé

Disk PP kola

Interiér

Klíč od vozidla

Druh poškození

Prasklina

Škrábance

Škrábance

Deformace

Škrábance

Lak

Škrábance

Škrábance

Škrábance

Znečištěno

Chybí

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla: Poznámka:	Ihned
Volnoběh motoru: Poznámka:	Pravidelný chod
Činnost motoru: Poznámka: Nebolo možné počas obhliadky zistiť	Správna funkce
Činnost spojky: Poznámka: Nebolo možné počas obhliadky zistiť	Správna funkce
Činnost převodovky: Poznámka: Nebolo možné počas obhliadky zistiť	Správna funkce
Řízení, vůle volantu: Poznámka: Nebolo možné počas obhliadky vykonať skúšobnú jazdu	Správna funkce
Hluk jednotlivých agregátů: Poznámka:	Bez atypických zvuků
Zvuky z výfukového systému: Poznámka:	Žádné nestandardní zvuky
Brzdové kotouče a obložení: Poznámka:	V dobrém stavu
Zápach v interiéru: Poznámka:	Žádný zápach
Předchozí poškození (vizuální lícování dílů): Poznámka:	Lícování dílů karoserie s drobnými odchylkami

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Prasklina
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Střecha - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10




Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: