

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AH4898	VIN:	TMAH3H1DGNJ029021
Model vozidla:	Hyundai i30 Fastback (2018 ->)	Provedení:	i30 FB 1.5TGDI 118 N Line AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1482
Maximální výkon (kW):	118	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Sedá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-06-22	Platnost tech. kont. do:	2026-06-22
Stav tachometru:	48338 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	41063	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-11-21
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 131 µm; LP blatník 112 µm; LP dveře 106 µm; LZ dveře 128 µm; LZ bok 112 µm; Z víko 156 µm; PZ bok 127 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 121 µm; Střecha 151 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	225/40 R 18	Letní	4
Pneu PP	Michelin	225/40 R 18	Letní	4
Pneu LZ	Michelin	225/40 R 18	Letní	4
Pneu PZ	Michelin	225/40 R 18	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Spojler P nárazníku
2	Přední nárazník
3	Disk LP kola
4	Čelní sklo
5	Dveře přední levé
6	Dveře zadní levé
7	Disk LZ kola
8	Disk PZ kola
9	Pneumatika PZ kola
10	Disk PP kola
11	Potah sedáku sedadla řidiče

Druh poškození

Škrábance
Škrábance
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Jamka
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Neodborná oprava
Škrábance

Opotřebení

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA 45.000 km	PROHLÍDKA
Číslo zakázkového listu 32639940	Číslo zakázkového listu
Datum 28.11.2024	Datum
Stav tachometru km 41.063	Stav tachometru km
Poznámka OKE DW-20 + FILTR KOT. OJETE, KOT. KAPALINY	Poznámka
Razítko  Hyundai Auto a.s. Společnost 95 415 10 Toplice	Razítko
Podpis 	Podpis
Příští prohlídka km / datum 56.063 / 11.12.25	Příští prohlídka km / datum

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
9AH4898


B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
22.06.2022

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PRŮJEMNÉ A Jméno NEBO OBCHODNÍ Jméno)
ARVAL CZ S.R.O.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLO
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **ANO** I. DATUM **22.06.2022**


UBD 819344

PODPIS 



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Spojler P nárazníku - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **1**



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře přední levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Pneumatika PZ kola - Neodborná oprava
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Potah sedáku sedadla řidiče - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11