

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AV0327	VIN:	TMAHCH1AGPJ011722
Model vozidla:	Hyundai i30 Fastback (2018 ->)	Provedení:	I30 23N FB 2,0 TGD I Perf
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1998
Maximální výkon (kW):	206	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá - Performance Blue metalíza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2023-05-31	Platnost tech. kont. do:	2027-05-31
Stav tachometru:	34465 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	28011	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-03-19
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 140 µm; LP blatník 133 µm; LP dveře 135 µm; LZ dveře 140 µm; LZ bok 130 µm; Z víko 143 µm; PZ bok 130 µm; PZ dveře 137 µm; PP dveře 132 µm; PP blatník 141 µm; Střecha 141 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Alcantara), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Pirelli	235/35 R 19	Letní	2
Pneu PP	Pirelli	235/35 R 19	Letní	2
Pneu LZ	Pirelli	235/35 R 19	Letní	2
Pneu PZ	Pirelli	235/35 R 19	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Lak
3	Pneumatika kola 4ks	Opotřebení
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Blatník přední pravý	Lak
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
7	Řadící páka	Opotřebení
8	Výplň LP dveří	Opotřebení
9	Plastový kryt víka zav. prostoru	Opotřebení
10	Stropnice	Ke slícování
11	Kryt zadního čela	Opotřebení
12	Odkládací skříňka - víko	Opotřebení
Ostatní		
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
14	Celková plocha karoserie	Škrábance
15	Poznámka: + drobné znečištění od asfaltu Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Pneumatika kola 4ks - Opotřebení

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Blatník přední pravý - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



8 Výplň LP dveří - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Plastový kryt víka zav. prostoru - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



10 Stropnice - Ke slícování
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Kryt zadního čela - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 Odkládací skříňka - víko - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



14 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: + drobné znečištění
od asfaltu

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15